


## Photos extérieures redressées



Pignon ouest de la chapelle

On remarquera les fissures bouchées et les dispositifs (IPN et fers plats existants)



Détail des confortements du portail par IPN



Pignon ouest du couvent

Entrée du parloir

Reprise de l'arrachement de l'aile ouest à gauche

**Photos extérieures redressées :  
Façades du cloître après démolition des hangars**



Face nord de l'aile sud  
On remarquera les traces de l'arrachement de la galerie ouest



Face ouest de l'aile est



Face sud de la chapelle  
On notera l'accès latéral sortant sur la rue (plate bande soulagée par un IPN comme au portail ouest).  
La galerie disparue s'accrochait sur la travée centrale




**Façade est, sur jardin**



**Façade sud du couvent**

## Vues intérieures de la chapelle du couvent entresolée



Étage : vue vers l'abside



Étage : Vue vers la nef depuis le chœur



Rez-de-chaussée : vue de l'abside.  
Le sol a été décaissé et mis à niveau avec la nef



Rez-de-chaussée de la nef, vue vers l'est.  
On notera le plancher à solives bois reposant sur IPN et la suspension par étriers de l'IPN

## Pathologies de la première travée de la nef

### Travée sud



Déformation au droit de la fenêtre transformée en porte et reprise par un IPN



Oculus déformé  
Voûte au revers désorganisée

### Travée nord



Clou de l'étrier soutenant l'IPN du plancher d'entresol



Déformation au droit de la porte de rez-de-chaussée côté cloître au linteau repris par un IPN



Fissures reliant toutes les ouvertures  
IPN posés en renfort



Ouverture des claveaux de la voûte de la première chapelle nord