

Département **CHARENTE** Commune **CHALLIGNAC**
Arrondissement **BARBEZIEUX** Canton **BARBEZIEUX**

Monument **Eglise de CHALLIGNAC.**

Situation exacte **Dans le village.**

Propriétaire **La commune.**

Adresse

Profession

Nature de la protection proposée **Casier Archéologique.**

Etendue **L'ensemble.**

Epoques de construction **XIIIe, XIIIe, XVe s.**

Etat de conservation **Assez bon.**

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques :

Abbé MICHON / Statistique Monumentale de la Charente, p. 324

George : Les églises de France.- Charente : p. 57

Documents graphiques et photographiques connus :


3 Photographies ci-annexées.

Matériaux de construction En pierre.

Historique

Construite au XIII^e s. l'église de Challignac a été sans doute de celles qui ont subi de gros dommages pendant la guerre de Cent-Ans. Aussi elle a fait l'objet de réparations importantes au XV^e s. époque où ont été refaites les voûtes de la nef.

Description sommaire (avec plan schématique)



Eglise orientée, dédiée à Saint-Sulpice. Le cimetière autour de l'église n'existe plus.

Edifice de plan rectangulaire à une seule nef, terminé par une abside semi-circulaire. La nef de trois travées est couverte de voûtes à nervures du XV^e s. qui reposent sur des colonnes rondes adossées à des pilastres.

Au carré du transept, arcs brisés à deux rouleaux et coupole sur pendentifs.

L'abside voûtée en cul de four est ornée de cinq arcatures sur colonnes rondes et éclairée par quatre fenêtres avec colonnettes rondes.

Les chapiteaux représentent des personnages et des animaux: femme assise tenant les battants de deux cloches, truie, chasse.

La façade occidentale est en partie couverte par un hangar. Portail en arc brisé du XIII^e s. et vestiges d'arcatures très mutilées.

Clocher carré sur le transept avec un étage de trois arcatures sur pilastres et un étage sans ornement, fenêtre carrée. Toiture presque plate à quatre pans.

Extérieurement, l'abside est ornée d'arcatures sur colonnes rondes adossées à des pilastres.

Sur le mur Sud, et aussi sur le mur Nord existent des vestiges d'arcatures et de litre funéraire. Dole, litre qui doit rappeler le souvenir des seigneurs du fief de la Montagne.

Signature :

Ne rien coller sur cette fiche

Le 25 janvier 1948

G. Robert

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département CHARENTE Commune CHALLIGNAC

Edifice

Documents annexés

Fiches

Plans

Dessins

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef

Camp retranché - ~~Demander un avis compétent aux spécialistes de ces questions.~~

Eglise - Je propose l'inscription à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des Monuments historiques en date du

16-7-48

Iuv.
Eglise

CHARENTE

CHALLIGNAC. - Eglise : Intérieur.
Abside.
Côté Sud.

