

Localisation : 58
Aire d'étude : Tannay
Commune : Amazy
Adresse : rue des Fossés

Titre courant : **Ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA58000276

Cartographie : Lambert2 0693820 2264570

Cadastre : 1989 AC 65

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1993, 1999 par Lauvergeon Bernard

(c) Inventaire général, 1993

HISTORIQUE

Datation : 2e moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Ferme de construction homogène de la 2e moitié du 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; fenil ; colombier ; toit à porcs

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
Couverture : tuile mécanique ; tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans ; toit en pavillon ; pignon couvert ; ruellée

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Grand bâtiment allongé comprenant un logis à étage, sur cave, encadré, sous le même toit, de deux granges accostées, chacune, d'une écurie. Deux étables et une remise, au même alignement en façade mais plus basses, flanquent le bâtiment à l'est. Colombier de plan carré devant le logis ; toits à porcs au fond de la cour. Mur de clôture à couverte constituée d'un rang de pierres plates posées sur chant. Chaînes d'angle harpées. Ouvertures des dépendances en arc segmentaire, colombier excepté. Feuillures aux encadrements des fenêtres du logis. Ouvertures du colombier au sud-est, et jour carré, en partie haute,

Localisation : 58 - Amazy

Réf. : IA58000276

Adresse : rue des Fossés

Titre courant : Ferme

Dénomination : ferme

à l'ouest. Porte charretière de la remise sous linteau de bois.

TYPOLOGIE : grosse ferme à vocation de polyculture et d'élevage implantée en périphérie d'agglomération. Exploitation à cour fermée avec colombier, toutes les fonctions étant rassemblées sous le même toit

Fig. 001 Bâtiment principal. Elevations antérieures

93 58 0345 V



Fig 002 Le colombier

93 58 0344 V

