

Localisation : 58  
Aire d'étude : Tannay  
Commune : Flez-Cuzy  
Adresse : C. D. 119  
  
Titre courant : **Ferme**  
Dénomination : ferme

Référence : IA58000316

---

Cartographie : Lambert2 0697250 2263540

Cadastre : 1986 B1 216

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1993, 2000 par Lauvergeon Bernard

(c) Inventaire général, 1993

---

## HISTORIQUE

Datation : limite 16e siècle 17e siècle, 1ère moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La tour de défense située en bordure de rue, sur l'angle postérieur d'un bâtiment de dépendance, est le seul vestige d'un grand domaine fortifié de la fin du Moyen Age reconstruit en grande partie dans la 1ère moitié du 19e siècle, avant 1835, date du cadastre ancien. Le logis a été remanié et les dépendances ont été agrandies après cette date. En 1835, la cour, qui avait approximativement le même tracé, était encore cantonnée de quatre tours rondes. Une cinquième tour circulaire (colombier ?) flanquait la façade sur cour des dépendances.

## DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; remise ; fenil ; colombier

### MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit  
Couverture : tuile plate

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré  
Couvrement : voûte en berceau

COUVERTURE : toit à longs pans ; toit conique ; pignon couvert ; ruellée

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Localisation : 58 - Flez-Cuzy

Réf. : IA58000316

Adresse : C. D. 119

Titre courant : Ferme

Dénomination : ferme

---

Le logis occupe l'angle postérieur droit de la cour. Son rez-de-chaussée surélevé sur cave est surmonté d'un étage carré qui prend le jour par une porte-fenêtre axiale en arc segmentaire. Cette dernière s'ouvre sur un balcon. Le long bâtiment des dépendances ferme la cour au nord. Il abrite deux granges et des étables sous fenils. Portes charrières en arc segmentaire. Feuillures aux encadrements des portes gerbières. La tour, située sur l'angle postérieur gauche du bâtiment, comprend trois niveaux éclairés par de grandes baies situées au même aplomb. Elles étaient protégées par une bretèche dont subsistent les consoles. La salle basse a conservé sa voûte en berceau ainsi qu'un trou de visée percé dans un bloc de pierre de taille. Un escalier droit, parallèle au mur-pignon de la grange, conduit au niveau intermédiaire.

Pl. I Plan de situation et plan-masse.  
Extrait du plan cadastral au 1/1250e, section B1, 1986.



Fig. 002 Les dépendances, la tour et la croix de mission:

93 58 0241 X




Fig 001 Détail de la tour

93 58 0242 X  
93 58 0791 ZA

