

Localisation : 58
Aire d'étude : Tannay
Commune : Flez-Cuzy
Adresse : chemin rural dit du Château

Titre courant : **Ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA58000317

Cartographie : Lambert2 0697150 2226400

Cadastre : 1986 B1 241

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1993, 2000 par Lauvergeon Bernard

(c) Inventaire général, 1993

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Bâtiment antérieur à 1835, mais partiellement reconstruit après cette date.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; fenil

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; pignon couvert

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Logis en rez-de-chaussée, double en profondeur, surmonté d'un haut grenier desservi par une porte haute en façade. Grange, entre deux étables, remise et fenil sous le même toit. Accès à la remise au mur-pignon droit. Porte charretière de la grange en arc segmentaire, porte de la remise à linteau de bois. Jambes et chaînes d'angle harpées dans les parties hautes du bâtiment. Encadrements en pierre ocre jaune, à grain fin, de Chevroches.

Localisation : 58 - Flez-Cuzy

Réf. : IA58000317

Adresse : chemin rural dit du Château

Titre courant : Ferme

Dénomination : ferme

TYPOLOGIE : bâtiment d'exploitation à vocation de polyculture et d'élevage, de la 1ère moitié du 19e siècle, à logis et dépendances sous le même toit

Pl. I Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1/1250e, section B1, 1986.



