

Localisation : 58
Aire d'étude : Tannay
Commune : Flez-Cuzy
Lieu-dit : Flez
Adresse : V. C. 5

Titre courant : **Ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA58000318

Cartographie : Lambert2 0698230 2262440

Cadastre : 1986 B4 595, 599

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1993, 2000 par Lauvergeon Bernard

(c) Inventaire général, 1993

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; fenil

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

COUVERTURE : toit en bâtière ; toit à longs pans ; pignon couvert ; ruellée

DISTRIBUTION : escalier hors-oeuvre ; escalier droit ; en maçonnerie

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Logis à étage flanqué, au même alignement, d'un bâtiment plus bas abritant une grange entre deux étables. L'étage du logis, indépendant, est desservi par un important escalier de pierre dont la longue volée droite perpendiculaire est encadrée de deux murets massifs. Elle est protégée, dans sa moitié supérieure, par une avancée du toit formant auvent. Encadrements des fenêtres à feuillures. Chaînes d'angle harpées.
Tuiles

Localisation : 58 - Flez-Cuzy

Réf. : IA58000318

Lieu-dit : Flez

Adresse : V. C. 5

Titre courant : Ferme

Dénomination : ferme

plates sur le logis, tuiles mécaniques sur les dépendances.

TYPOLOGIE : dépendances caractéristiques des petites exploitations de type familial, mais logis atypique en raison, notamment, de son escalier massif, perpendiculaire à la façade, qui évoque davantage l'architecture à vocation viti-vinicole

Pl. I Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1/1250e, section B4, 1986.




Fig. 001 Vue d'ensemble

93 58 0250 V
93 58 0251 ZA



Fig. 002 Le corps de logis. Vue axiale

93 58 0252 X

93 58 0253 ZA

