

Localisation : 58
Aire d'étude : Tannay
Commune : Nuars
Adresse : rue Pissot
Titre courant : **Maison**
Dénomination : maison

Référence : IA58000413

Cartographie : Lambert2 0702200 2265790

Cadastre : 1985 B2 869

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1994, 2000 par Lauvergeon Bernard

(c) Inventaire général, 1994

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'œuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; enduit
Couverture : tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît
Couvrement : voûte en berceau segmentaire

COUVERTURE : toit en bâtière ; pignon couvert ; ruellée

DISTRIBUTION : escalier hors-oeuvre ; escalier droit ; en maçonnerie

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Petit logis, double en profondeur, surélevé de quelques marches sur cave. Pierre d'écoulement de l'évier sous la fenêtre. Cave, couverte d'un voûte en berceau segmentaire, accessible sous la marche palière. Haut comble desservi par une porte haute, à gauche de la façade. Traces d'enduit.

TYPOLOGIE : petit logis sur cave, représentatif des logis de petits vigneron et de manouvriers, nombreux dans toute la zone viticole du canton

Pl. I Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1/1250e, section B2, 1997.




Fig. 001 Vue d'ensemble

93 58 0298 V
93 58 0299 ZA
95 58 1362 VA