

Localisation : 58
Aire d'étude : Tannay
Commune : Asnois
Adresse : Grande Rue 2e maison

Edifice contenant : maison (réf. : IA58000304)
Titre courant : **huilerie (moulin à noix)**
Dénomination : huilerie
Précision : moulin à noix
Source d'énergie : énergie animale

Référence : IA58000528

Cartographie : Lambert2 0694710 2267170

Cadastre : 1984 AB 324

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Etat de conservation : désaffecté

Dossier d'inventaire topographique établi en 1996, 2001 par Lauvergeon Bernard

(c) Inventaire général, 1996

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Huilerie sans doute installée au début du 19e siècle, quand fut construit le logis. C'est ce que laisse supposer la présence de la porte extérieure qui était précédée d'un plan incliné.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : moulin ; pressoir à huile ; foyer

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; granite ; grès ; bois

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

L'huilerie, qui comprend moulin, pressoir et foyer, est aménagée sous le logis, dans le sous-sol. Ce dernier est accessible depuis le couloir central du logis. Il était en outre desservi à l'arrière par un plan incliné qu'empruntait l'âne qui entraînait la meule. Le plan incliné a été supprimé mais la porte, murée, est encore visible dans le mur postérieur de la cave. Le moulin est constitué d'une meule gisante en grès, surélevée du

Localisation	: 58 - Asnois	Réf. : IA58000528
Adresse	: Grande Rue 2e maison	
Edifice contenant	: maison	
Titre courant	: huilerie (moulin à noix)	
Dénomination	: huilerie	

sol par des plots maçonnés, et d'une meule volante en granite. L'arbre à hérisson de la meule volante est ancré dans la voûte de la cave. Il était actionné par un madrier transversal. Le pressoir est constitué d'une cuve en pierre calcaire monolithe, à goulotte, et d'une superstructure assemblée à tenons et mortaises. La marmite qui servait à cuire les noix a été conservée, comme le foyer sur lequel elle est encore posée. Toutes les pièces de bois sont en chêne. Les noix étaient écrasées à froid puis chauffées et pressées.

Pl. I Plan de situation et plan masse.
Extrait du plan cadastral au 1/1000e, section AB, 1984.




Fig. 001 Vue d'ensemble

96 58 0260 X

96 58 0261 XA



Fig. 002 Les meules et le pressoir

96 58 0262 X
96 58 0263 XA




Fig. 003 Le moulin

96 58 0264 X
96 58 0265 XA




Fig. 004 Le pressoir et le foyer

96 58 0266 X
96 58 0267 XA

