

Localisation	: 58	Référence : IA58000538
Aire d'étude	: Tannay	
Commune	: Amazy	
Titre courant	: Maisons ; fermes	
Dénomination	: maisons , fermes	

Cartographie : Lambert2 0689870 ; 2263510/0689870 ; 2267750/0696350 ; 2267750/0696350 ; 2263510/0689870 ; 2263510

Dossier d'inventaire topographique établi en 1993, 2001 par Lauvergeon Bernard

(c) Inventaire général, 1993

HISTORIQUE

Datation : 16e siècle , 17e siècle , 18e siècle , 19e siècle , 1ère moitié 20e siècle. .

DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 145 repérées : 97 étudiées : 15

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Couverture : tuile mécanique ; tuile plate ; ardoise

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Tous les bâtiments repérés sont en calcaire (carrières proches de Chevroches et carrières locales) . Les encadrements des ouvertures, les chaînes d'angle et les corniches sont soigneusement taillés, comme le sont les arcs clavés de plusieurs portes charretières (fermes IA58000275 et IA58000276) ou d'entrées de cave (maison de vigneron IA58000285) . L'arc clavé en anse-de-panier d'une ferme est daté 1636 (ferme IA58000286) . Les murs des logis et des dépendances sont enduits. Toutefois, l'enduit, parfois dégradé, laisse alors apparaître les moellons. Sur certains bâtiments l'enduit a été pioché (colombier de la ferme IA58000276) .

TYPOLOGIE : Deux types de fermes dominant : les plus grosses exploitations sont à bâtiments dispersés autour d'une cour, souvent vaste (ferme de la rue des Fossés, IA58000276, ou maison de maître, C. D. 34, IA58000280) . Ce sont des fermes à vocation de polyculture et d'élevage. Les exploitations les plus modestes, vouées aux mêmes activités, sont constituées soit de bâtiments situés sous le même toit avec escalier d'accès au comble et four à pain sous appentis (ferme, rue de la Poterne, IA58000275) , soit de bâtiments de hauteurs différentes mais juxtaposés et alignés (ferme à Bidon, IA58000283) . Les maisons à vocation viticole sont apparentées à ce second type (maison, rue Berthault, IA58000274) .

TABLEAU DE RECENSEMENT					
	Nombre habitants en 1975	Nombre immeubles en 1975	Nombre résidences (RP + RS) en 1975	Nombre maisons repérées	Nombre maisons étudiées
Commune	228	145	84 + 42	97	15
Village	142 ⁽¹⁾		53 + 28 ⁽²⁾	65	9
ECARTS / BIDON	3		2	1	1
CHEVANNES	12		5 + 3	9	3
PINCENEZ	inhabité		/		
LE PUITTS L'ANE	18		3	1	1
SALIGNY	53		21 + 11	21	1

(1) et (2) chiffres obtenus par soustraction = chiffre commune moins chiffre écarts

Village/écarts	Dénomination	Cadastre	Fig.	Matériaux	Structure	Observations
Village	Ferme	AC 65	2	calcaire - enduit (sauf colombier) - ardoises - tuiles plates - tuiles mécaniques tuiles mécaniques	A(+1)	<u>Etudiée</u> - Ouvertures en arc segmentaire pour les dépendances - Colombier de plan carré
	Ferme	68		tuiles mécaniques	A1(+1)	Logis et dépendances sous le même toit - Porte charretière en anse-de-panier
	Ferme	70		ardoises	A1(+1)	Cave - grange et étable sous le même toit
	Ferme	74		tuiles mécaniques	A(+1)	Arc en anse-de-panier de la porte charretière daté 1870 -
	Maison	75		tuiles plates	A(+1)	Logis et dépendances sous le même toit - Feuillures (logis)
	Maison	76			A2(+1)	Lave - Descente de cave à gauche de la façade - Feuillures
	Ferme	77		tuiles plates	A1	Café - Lucarne en pierre - Porte et fenêtre au rez-de-chaussée en arc segmentaire
	Ferme	78		ardoises	A1(+1)	Logis et dépendances sous le même toit - Porte charretière à linteau de bois - Escalier du comble perpendiculaire à la façade
	Maison	79		tuiles mécaniques	A(+1)	Cave - Corniche moulurée sur porte du logis. Jours carrés
	Maison	82, 84		ardoises	A1(+1)	Porte de grange en arc segmentaire - Logis et dépendances sous le même toit
	Maison	83		tuiles mécaniques	A(+1)	Cave
	Maison de négociant	94 96	5	ardoises tuiles plates	B1(+1) A(+1)	6 travées - Jours carrés - Cave Cave - Remise sous le même toit Cave - Dépendances à l'arrière - <u>Etudiée</u> Maison Goguelat - <u>Etudiée</u> - Caves - Dépendances en retour d'équerre

Village/écarts	Dénomination	Cadastre	Fig.	Matériaux	Structure	Observations
Village (suite)	Ferme	98 à 100		tuiles plates - tuiles mécaniques	A(+1)	Feuillures - Façade du logis sur cour - Dépendances en fond de cour
	Maison	102			A(+1)	Croupe gauche - Feuillures - Façade sur cour
	Ferme	103		tuiles plates	A1	Logis en fond de cour, sur cave : jours à feuillures - Demi-croupes - Dépendances à gauche et à droite de la cour : re-mises et granges (porte charretière en arc segmentaire)
	Ferme	107			A1	Haut surcroît - Feuillures
	Ferme	110-111	1	tuiles plates	B(+1)	Façade du logis au mur-pignon - Logis, étable et grange (arc segmentaire) sous le même toit - <u>Etudiée</u>
	Ferme	119-120		ardoises	A(+1)	Lucarnes de service en pierre, à croupe - Logis et étables sous le même toit - Porte charretière sous linteau de bois - Grange à droite de la cour - Joints beurrés
	Maison	122		tuiles mécaniques	A(+1)	Feuillures
	Maison	127	1	tuiles mécaniques	A1(+1)	Petit logis double en profondeur
	Maison	134		tuiles plates	A1	Cave - Porte de service dans le comble
	Ferme	138		tuiles plates (tuiles mécaniques dépendances)	A(+1)	Logis de maître-croupes - Porte de grange sous linteau de bois
	Maison	140		tuiles mécaniques	A1	
	Maison	141		tuiles mécaniques	A1	
	Maison	145		tuiles mécaniques	A1	Feuillures - Porte gerbière
	Ferme	150			A1(+1)	Cave - Jours carrés - Grange et étables plus basses, en renfoncement
	Maison	153	1	tuiles plates - tuiles mécaniques	A1	<u>Etudiée</u> - Cave - Petite dépendances au même alignement - Maison vigneronne

Village/écarts	Dénomination	Cadastre	Fig.	Matériaux	Structure	Observations
Village (suite)	Ferme	154		tuiles mécaniques	A(+1)	Cave - Feuillures - Grange et étable au même alignement - Descente de la cave à droite de la porte du logis
	Maison	158		tuiles plates	A(+1) et A1	2 logis 1) A(+1) - Feuillures - Tuiles plates - Remise sous le même toit 2) au même alignement - Logis A1 - Porte de service sous lucarne passante en pierre
	Maison	159		tuiles mécaniques	A1(+1)	Façade au mur-pignon sur rue - 2 ^e logis à l'étage = façade au mur-gouttereau - Escalier perpendiculaire
	Maison	163		ardoises	A(+1)	Double en profondeur - Remise - Arc segmentaire à clef datée 1907 - Façade du logis au mur-pignon
	Ferme	171-172		tuiles plates (tuiles mécaniques sur dépendances)	A(+1)	Dépendances en renforcement - Porte de l'étable en arc segmentaire, porte de la grange en anse-de-panier
	Ferme	180			A(+1)	2 logis sur cave - Remise sous le même toit que le logis droit (linteau de bois)
	Ferme	189-190		tuiles mécaniques (tuiles plates sur dépendances)	A(+1)	Cave - Accès au gouttereau à gauche de la porte d'entrée - Grange entre l'étable et le petit logis à droite - Bâtiment plus haut
	Maison	199			A(+1)	Remise sous le même toit
	Ferme	200		tuiles mécaniques	A(+1)	Cave - Entrée de la cave à droite de la façade - Dépendances à gauche (linteau de bois) sous le même toit
	Maison	201		tuiles mécaniques	A(+1)	Cave - Feuillures
	Maison	209			A1	Petit logis
	Ferme	214-216b		tuiles mécaniques	A1(+1)	Cave - Grange entre l'étable et l'écurie, sous le même toit - Portes de l'étable et de la grange en arc segmentaire clavé

Village/écarts	Dénomination	Cadastre	Fig.	Matériaux	Structure	Observations
Village (suite)	Ferme	217	1	tuiles mécaniques tuiles mécaniques tuiles mécaniques tuiles mécaniques tuiles plates tuiles plates	A(+1)	Cave - Entrée à gauche de la porte du logis surélevé, au gouttereau - Grange en renforcement (porte en arc segmentaire) remaniée
	Maison	219			A(+1)	Cave - Linteau de la porte de la cave déladé
	Maison	220			A(+1)	Cave
	Maison	226			A1	Etable et grange (linteau de bois) sous le même toit
	Ferme	237			B(+1)	Etudiée - Cellier - Dépendances sous le même toit
	Maison	238-239		tuiles plates tuiles plates tuiles plates tuiles plates tuiles plates	B1	Escalier parallèle au mur-gouttereau sur rue
	Ferme	244-247			B(+1) A1	Logis et dépendances (linteau de bois sur la porte de la grange) au même alignement, remaniés
	Maison	259				Escalier du logis perpendiculaire au mur-gouttereau
	Ferme	265				Surélevé sur cave - Haut surcroît - Descente de la cave à droite de l'escalier du logis
	Ferme	266			A(+1)	Sur cave - Remise sous le même toit
	Maison	269		tuiles mécaniques tuiles mécaniques tuiles mécaniques tuiles plates tuiles mécaniques	A1(+1)	Sur cave - Remise sous le même toit - Descente de la cave à gauche de la porte du logis
	Maison	270			A1	Haut surcroît - Remise remaniée
	Maison	281				Petit logis surélevé sur cave - Descente de la cave à droite des dépendances du logis - Porte de service passante sous lucarne en pierre
	Maison	294				Surélevé à l'arrière, au mur pignon - Façade au mur-gouttereau sur cour - Feuillures - Dépendances à l'arrière
	Maison	295		tuiles mécaniques tuiles mécaniques tuiles plates	A(+1)	Remise sous le même toit, remaniée
	Maison	297			A(+1)	Sur cave
	Ferme	307			A1	Etudiée - Logis et grange sous le même toit

Village/écarts	Dénomination	Cadastre	Fig.	Matériaux	Structure	Observations
Village (suite)	Maison de maître	308-309	2	tuiles plates	A2(+1)	<u>Etudiée</u> - Colombier de plan carré - Demi-croupes
	Ferme	320-321		tuiles plates	A2(+1)	Gros logis de maître, sur cave (?) - Lucarnes en pierre, à croupe - Feuillures - Croupes - Dépendances à l'arrière (ouvertures en arc segmentaire) - Colombier de plan carré
	Ferme	329		tuiles plates	A(+1)	Cave - Dépendances sous le même toit - Porte haute en façade du logis
	Ferme	335		tuiles mécaniques	A(+1)	Porte charretière en arc segmentaire - Feuillures
	Ferme	358-359			A1	Sur cave - Descente de cave à droite des dépendances du logis - Remise (linteau de bois) plus haute - Etable sous le même toit du logis
	Ferme	369-370	1	tuiles mécaniques	A(+1)	<u>Etudiée</u> - Sur cave - Descente de cave protégée - Dépendances plus hautes, en renforcement
	Ferme	379		tuiles plates	A(+1)	Dépendances sous le même toit - Cave - Accès sur rue - Façade du logis sur cour, doublé à l'arrière par une grange et des étables accessibles au gouttereau postérieur sur rue
BIDON	Ferme	381-382	1	tuiles plates	A(+1)	<u>Unicum</u> - Logis avec tourelle d'escalier circulaire contre le mur gouttereau sur cour - Haute toiture pente forte (XVI ^e siècle ?) - Escalier en vis en pierre - Fenêtres à feuillures sur rue - Portail en anse-de-panier - Colombier au mur supérieur de la tour - Bouilins de pierre - Ancienne maison religieuse ?
	Ferme	C1 12	2	tuiles mécaniques	A(+1)	Logis et dépendances (plus hautes) au même alignement - Four en saillie - <u>Etudiée</u> - Cave

Village/écarts	Dénomination	Cadastre	Fig.	Matériaux	Structure	Observations
CHEVANNES	Ferme	B1	1	tuiles plates	A(+1)	<u>Etudiée</u> - Sur cave - Arcs segmentaires clavés
	Maison	32	1	ardoises	A(+1)	<u>Etudiée</u> - Datée 1773
	Maison	39		tuiles mécaniques	A1	Porte gerbière
	Maison	40		tuiles plates	A(+1)	Surélevé sur cave - Entrée de cave à gauche des dépendances du logis
		44				
	Ferme	48			A2	Remaniée - 2 lucarnes en pierre, à croupe
	Maison	49		tuiles plates	A1	Sur cave - Descente de cave à droite des dépendances du logis
	Maison	52	1			Ancienne maison de tisserand, ruinée - XVIe siècle - Cave
	Ferme	60	4	tuiles plates - tuiles mécaniques	A(+1)	<u>Etudiée</u> - Grange datée 1636
	Maison de maître	553		tuiles plates	A1	Croupes - Feuillures - Arcs segmentaires (2 linteaux délarés en façade)
LE PUIITS L'ÂNE	Ferme	AB 1	3			<u>Etudiée</u> - Ferme avec vestiges de fortifications
SALIGNY	Maison	AB		tuiles mécaniques	A1	Descente de cave en façade entre 2 murs, sous appentis
	Ferme	22		ardoises	A1(+1)	Surélevé sur cave - Accès à la cave sous un escalier parallèle à la façade - Dépendances sous le même toit
	Maison	23		tuiles mécaniques	A(+1)	Surélevé sur cave - Petites fenêtres à l'étage, à feuillures
	Ferme	26		tuiles mécaniques	A1	Logis et dépendances sous le même toit - Descente de la cave entre les 2 bâtiments, sous un linteau délaéré
	Maison	29-30				
	Maison	66		tuiles plates	A1	Porte de service pendante sous un chien assis

Village/écarts	Dénomination	Cadastre	Fig.	Matériaux	Structure	Observations
SALIGNY (suite)	Ferme	70		ardoises	B1(+1)	XIXe siècle - Lucarne de service en pierre, à fronton-pignon, à poulie - Logis, grange (porte en arc segmentaire) et étable sous le même toit
	Maison	82		tuiles mécaniques	A(+1)	2 logis - Accès au logis à l'étage par un escalier parallèle au mur-gouttereau sur cour
	Ferme	84-85		tuiles plates	A1	Accès à la cave sous le pallier du logis (6 marches)
	Ferme	93		tuiles mécaniques	A1	Sur cave - Accès à la cave en façade des dépendances en avancée
	Ferme	101 à 103a			A1	Petit logis A1 et dépendances au même alignement, datées 1836 (porte de la grange sous linteau de bois)
	Maison	104		tuiles mécaniques	A1	Désaffecté - Four sous appentis - Grange et logis sous le même toit
	Ferme	107			A1	Logis, grange (linteau de bois) et étable sous le même toit
	Ferme	113		tuiles mécaniques	A1	Remanié - Accès à la cave au mur pignon droit du logis - Soues en renforcement
	Ferme	139-140		tuiles mécaniques	A1	Surélevée sur cave - Etables à droite du logis, sous le même toit - Escalier de la cave rentrant, perpendiculaire
	Ferme	143		tuiles mécaniques	A1	Sur cave - Escalier de la cave perpendiculaire, à couverte monolithe sur 2 murets - Dépendances sous le même toit (porte de la grange en arc segmentaire)
	Maison	189a		tuiles plates	A(+1)	Rez-de-chaussée accessible au mur-gouttereau, étage au mur pignon (dénivellation naturelle)
	Ferme	189b			A	Etables sous le même toit - Cave
	Maison	197		tuiles mécaniques	A	Sur cave - Descente de la cave en façade sous linteau chanfreiné en arc déprimé
	Maison	205			A1	Sur cave - Remis sous le même toit

Village/écarts	Dénomination	Cadastre	Fig.	Matériaux	Structure	Observations
SALIGNY (suite)	Maison	225 et 226		tuiles mécaniques	A1	Sur cave - "Grange" avec porte gerbière sous un chien-assis - Grange en 226 avec porte décorée d'un arc en accolade
	Ferme	56 et 163	4	tuiles plates	A1 A(+1)	Unicum - <u>Etudiée</u> - logis de type A1 (feuillures) - grange-halle 16 ^e siècle, transformée - colombier de plan rectangulaire - logis de type A(+1), 16 ^e siècle - tour de plan circulaire

Pl. I Localisation des oeuvres repérées et en jaunes les oeuvres étudiées.

Extrait du plan cadastral au 1/1000e réduit au 1/2000e, section AC, 1995, zone 1.




Pl. II Localisation des oeuvres repérées et en jaunes les oeuvres étudiées.

Extrait du plan cadastral au 1/1000e réduit au 1/2000e, section AC, 1995, zone 2.




Pl. III Localisation de l'oeuvre étudiée.
Extrait du plan cadastral au 1/1250e, section C1, 1995.



Pl. IV Localisation des oeuvres repérées et en jaunes les oeuvres étudiées.
Extrait du plan cadastral au 1/1250e , section B1, 1995.



Pl. V Localisation de l'oeuvre étudiée.
Extrait du plan cadastral au 1/2500e, section B1, 1995.



Pl. VI Localisation des oeuvres repérées et en jaunes les oeuvres étudiées.
Extrait du plan cadastral au 1/1000e, réduit au 1/2000e, section AB, 1984.




Fig. 001 Maison, 1989, AC, 127. Vue d'ensemble

93 58 0341 X
93 58 0342 ZA

Fig. 002 Ferme, 1989, AC, 381. Le logis, élévation sur cour

93 58 0338 X
93 58 0339 ZA

Fig. 003 Vestiges de la cheminée

95 58 1385 X



Fig. 004 Ferme, 1989, B1, 60. Vue d'ensemble

93 58 0368 X

