

Localisation : 71
Aire d'étude : Saône-et-Loire
Commune : Montceau-les-Mines
Adresse : 43 rue Jean Jaurès

Titre courant : **Siège syndical dit Maison Syndicale**
Dénomination : siège syndical
Appellation et titre : dit Maison Syndicale

Référence : IA71000074

Canton : Montceau-les-Mines

Cartographie : Lambert2 0755200 0187650

Cadastre : 1978 BO 131

Statut juridique : propriété de la commune

Protection :

Dossier de enquête partielle, Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines patrimoine industriel établi en 1999, 2000 par Pillet Frédéric

(c) Inventaire général, 1999 ; (c) Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines, 1999

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 20e siècle. 1908 (porte la date) .

Auteur(s) :

Manin (architecte)

(attribution par travaux historiques).

Commentaire : La " chambre Syndicale des Ouvriers Mineurs et Similaires de Montceau-les-Mines ", fondée le 6 juin 1899, entreprit la construction en 1908 (porte la date) de la maison syndicale, composée de bureaux et d'une vaste salle de réunion publique. Le bâtiment est aujourd'hui la propriété de la commune, et sert toujours de local syndical.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; enduit

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 2 étages carrés ; étage de comble

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans brisés

Localisation : 71 - Montceau-les-Mines

Réf. : IA71000074

Adresse : 43 rue Jean Jaurès

Titre courant : Siège syndical dit Maison Syndicale

Dénomination : siège syndical

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison syndicale se compose d'un rez-de-chaussée, de deux étages carrés et d'un étage de comble. Le bâtiment est couvert de toits à longs pans brisés, en ardoise. Les murs sont en moellon de calcaire sans chaîne en pierre de taille enduit. L'élévation de la façade antérieure est ordonnancée. La verticalité est soulignée par le traitement des six travées latérales des étages carrés (chambranles avec appareillage harpé et allèges en pierre de taille), surmontées de six lucarnes (dont deux lucarnes-pignons). L'axialité de la façade est très fortement marquée par la travée centrale en saillie : la porte d'entrée, surmontée d'un oculus, embrasse les deux premiers niveaux du bâtiment. Au 3e niveau la baie, dotée d'un balcon et couverte en anse-de-panier (les baies des travées latérales ont des linteaux horizontaux), est surmontée d'un fronton cintré à base interrompue. Sur le tympan est inscrite la mention " EDIFIE PAR LE SYNDICAT des MINEURS ET SIMILAIRES ", encadrée de " DROIT " et " DEVOIR " et surmontée de la date de construction, 1908. La vaste salle de réunion est accolée à la façade postérieure. Elle est en rez-de-chaussée et dotée d'une scène et d'une galerie haute.

DOCUMENTATION

Documents figurés

Fonds photographiques de l'Ecomusée Le creusot Montceau :

Cliché 7307-3 : carte postale (début 20^e siècle), façade postérieure de la maison Syndicale.

Cliché 7311-4 : carte postale (début 20^e siècle), construction de la maison syndicale.

Clichés 7322- 5&6 : cartes postales, photographies de la salle de réunion prise à l'occasion de l'Exposition du Travail de 1930.

Clichés MLM 398 à 400 : réunion syndicale, avril 1938, tenue dans la salle de réunion de la maison syndicale

Bibliographie

André Cullus, *Le Pays Montcellien*, Alan Sutton, coll. Mémoire en images, 1998, p 48.

Lucien Peyronnard, *Le charbon de Blanzey, la famille Chagot et Montceau-Les-Mines – Histoire économique, politique et sociale du pays montcellien de 1769 à 1927, 2^{ème} partie : 1877-1927*, Ecomusée de la Communauté Le Creusot Montceau-les-Mines, ,1984, 266p.

Document édité en Septembre 1989 par le Syndicat des Mineurs CGT de Montceau-les-Mines à l'occasion du 90^e anniversaire de la fondation de la Chambre Syndicale des Ouvriers Mineurs et Similaires de Montceau-les-Mines, 114 pages (centre de documentation de l'Ecomusée Le Creusot Montceau-les-Mines).

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. 1 : Carte de localisation,
carte topographique, IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 O, 1990, 1/25 000.

Pl. 2 : Plan de situation,
Plan cadastral, Montceau-les-Mines, section BO, 1978, 1/500.

Doc. 1 : Façade antérieure de la maison syndicale, achèvement des travaux (1908),
fonds photographiques de l'Ecomusée Le Creusot Montceau, 7311-4.

Doc. 2 : La salle de réunion de la maison syndicale, photographie réalisée à l'occasion
de l'Exposition du Travail de 1930, carte postale,
fonds photographiques de l'Ecomusée Le Creusot Montceau, 7322-5.


Fig. 1 : Façade antérieure de la maison syndicale de Montceau-les-Mines,
vue de l'ouest.

99 71 0173 Z


Fig. 2 : Détail de la façade antérieure de la maison syndicale de Montceau-les-Mines.

99 71 0174 Z

Pl. 1 : Carte de localisation,
carte topographique, IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 O, 1990, 1/25 000.



Pl. 2 : Plan de situation,
Plan cadastral, Montceau-les-Mines, section BO, 1978, 1/500.



71 Montceau-les-Mines, 43 rue Jean Jaurès

Siège syndical, dit Maison Syndicale

Doc. 1 : Façade antérieure de la maison syndicale, achèvement des travaux (1908),
fonds photographiques de l'Ecomusée Le Creusot Montceau, 7311-4.



Doc. 2 : La salle de réunion de la maison syndicale, photographie réalisée à l'occasion de l'Exposition du Travail de 1930, carte postale, fonds photographiques de l'Ecomusée Le Creusot Montceau, 7322-5.



MONTCEAU-les-MINES - Vue intérieure de l'exposition du travail - 1930

71 Montceau-les-Mines, 43 rue Jean Jaurès

Siège syndical, dit Maison Syndicale

Fig. 1 : Façade antérieure de la maison syndicale de Montceau-les-Mines,
vue de l'Ouest.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0173 Z



Fig. 2 : Détail de la façade antérieure de la maison syndicale de Montceau-les-Mines.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0174 Z

