

Aire d'étude : Maël-Carhaix
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastre : 1961 D2 510
Commune : Plévin
Coord. Lambert : 0164000 ; 1074400
Copyright : © Inventaire général, 1964
Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau : 1975
Date d'enquête : 1964
Date mise à jour : 1993/10/15
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Date(s) : 1790
Dénomination : maison
Département : 22
Dossier : individuel
Élévation : élévation à travées
Escaliers : escalier de distribution extérieur ; escalier droit
Etages : 1 étage carré
Étude : inventaire fondamental
implantation : en écart
INSEE : 22202
Justif. datation : porte la date
Lieu-dit : Kerrantal
Localisation : Bretagne ; 22 ; Plévin
Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; grès
Parties : parties agricoles
REFERENCE : IA00003726
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00003726
Siècle : 4e quart 18e siècle
Siècle bis : 18e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maison
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert1

07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0006

1A 0000 3726

MAISON A KERRANTAL

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, architectes, constructeurs).

1790 (linteau de fenêtre à l'étage, façade Sud).

RESTAURATIONS.

Ouvertures remaniées sur chacune des deux façades.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS.

07. 22. 202. 0000. 000, 35. 01. 00. 00. 0006

MAISON A KERANTAL

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Maison et dépendances soudés les unes aux autres et occupant les trois côtés d'une cour rectangulaire ouvrant sur un chemin à l'Ouest, par un vaste portail.

ETAT ACTUEL

MAISON : Maison de plan rectangulaire; escalier droit dans l'angle Sud-Ouest; toit en bâtière et cheminée au pignon Est.

Appareil médiocre en schiste. Encadrement des ouvertures et chaînage d'angle en granite et grès.

Deux niveaux (rez-de-chaussée et premier)

Facade Est : Escalier droit en ardoises (moderne). Ouvertures disposées régulièrement sauf la fenêtre Ouest, décalée à cause de l'escalier.

Rez-de-chaussée : porte centrale en plein cintre encadrée de deux fenêtres rectangulaires, agrandies et dont l'encadrement a été refait en ciment.

A l'étage, porte rectangulaire dans l'axe de l'escalier, fenêtre centrale rectangulaire à linteau monolithe daté 1790. Cette fenêtre est abritée par un petit auvent d'ardoise.

Z droite, petite fenêtre rectangulaire à linteau monolithe.

Pignon Ouest : A la base du rampant Nord, pierre portant l'inscription :



Facade Ouest : Deux ouvertures. Au rez-de-chaussée, porte en arc brisé à encadrement mouluré transformé en partie.

Au-dessus, petite fenêtre rectangulaire à linteau monolithe.

07. 22. 202. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0006

MAISON A KERANTAL

A l'Ouest de la cour, portail en plein cintre à linteau appareillé en granite. Mur de schiste de part et d'autre.

COMMUNS

Construits perpendiculairement à la façade Ouest. Dans le mur d'angle Sud-Ouest de la cour pierre portant l'inscription :

I H S

Au Sud du portail, puits rectangulaire en schiste mal appareillé, sans intérêt.

A proximité, auge rectangulaire monolithe en granite.

07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0006

MAISON A KERRANTAL

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Rectangulaire simple.

Accès à l'étage (grenier) par l'escalier extérieur en pierre.

ANALYSE

Sans intérêt.

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

- 1 Portail Ouest
- 2 Façade : Est

66.22.398.V

66.22.397.V

07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0006

PLEVIN

KERRANTAL

Cad. 1826

Sec. D₃


Ech. 1/2500



Cad. 1961

Sec. D₂

Ech. 1/2500



07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0006

PLEVIN

Maison à Kef

Portail Guest

CLICHE DAGORN

66.22.398.V



07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0006

PIEVIN

Maison à Kertikal

Façade Est

Cliché DAGORN

66.22.397.V

