

Aire d'étude : Maël-Carhaix
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastre : 1961 B1 47 A 49
Commune : Plévin
Coord. Lambert : 0165900 ; 1076500
Copyright : © Inventaire général, 1964
Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert
Date bordereau : 1975
Date d'enquête : 1964
Date mise à jour : 1993/10/15
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Dénomination : maison
Département : 22
Dossier : individuel
Élévation : élévation à travées
Étages : 1 étage carré
Étude : inventaire fondamental
Implantation : en écart
NSEE : 22202
Lieu-dit : Quinquis (le)
Localisation : Bretagne ; 22 ; Plévin
Murs gros-oeuvre : granite ; schiste
Parties : four à pain ; parties agricoles ; cour
REFERENCE : IA00003734
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00003734
Siècle : 15e siècle, 16e siècle (?)
Siècle bis : 15e s. ; 16e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maison
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert1

07.22.202.0000.000.35.01.00.01.0001
 07.22.202.0000.000.35.01.00.00.0001

PLEVIN
LE QUINQUIS
COMMUNS ET FOUR

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Commune : PLEVIN

Lieu-dit : LE QUINQUIS

SITUATION

- * 1,5 km Nord-Nord-Ouest du bourg
- * Carte E. N. Rostrenen 165,9 76,5
- * Cadastre A 1826 Section B 1 Parcelle
- R 1961 Section B 1 Parcelle

PROPRIETAIRE ACTUEL

Comte de GALLAC

Sixt sur Aff - Château de Laye (35)

PROTECTION M-H

- * Inscrit
- * Classé

LE QUINQUIS

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, architectes, constructeurs):

XV^e - XVI^e S. d'après le décor de la porte, les fenêtres à meneau et traverse et les deux belles cheminées monumentales.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS:

Ouvertures

Reprise dans l'appareil } Façade Sud.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS:

LE QUINQUIS PLEVIN

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Sur une pente, dans un quadrilatère de bâtiments en ordre dispersé autour d'une cour avec vestiges de dallage. Four à l'W.

ETAT ACTUEL

Bâtiment rectangulaire avec communs en équerre à l'Est. toit en bâtière, deux cheminées en pignon.

Façade Sud:

Au centre, grande porte en arc brisé, ébrasement concave à nervures pénétrantes, surmontée d'une accolade à crochets dont le fleuron a disparu. Piedroits évasés.

Porte flanquée à l'W. d'une porte rectangulaire à l'extrémité, autrefois fenêtre à meneau et traverse, bordée d'un cavet. A l'E. de la porte, oeil-de-bœuf circulaire appareillé à ébrasement concave.

A l'extrémité E., porte rectangulaire ébrasement à cavet avec trace d'un meneau central, linteau monolithe, à l'W. de cette porte, trace de reprise dans le mur indiquant l'emplacement ancien d'une tourelle*. Petite ouverture rectangulaire à 4 claveaux ensuite.

* cf. dispositions
intérieures, pièce
Sud. Et.

1er étage : Au-dessus de la porte W. fenêtre à piédroits chanfreinés, linteau de bois indiquant que le toit a été rabaisé. Au-dessus de la porte centrale petite ouverture rec-

LE QUINQUIS PLEVIN

tangulaire à pieds droits chanfreinés. Au-dessus de la porte E. fenêtre rectangulaire, linteau monolithe à double accolade, meneau et traverse, ébrasement totalement chanfreiné. Décrochement récent au milieu du toit.

Pignon W. : aveugle, triangulaire, cheminée prenant au nu du mur.

Façade Nord: un seul niveau à cause de la pente. Au centre, porte à linteau de bois, pieds droits chanfreinés. Escalier d'accès extérieur à l'W. Trace d'une ouverture à pied droit chanfreiné.

A l'E. de l'escalier de la porte, tranchée conduisant à une petite porte basse en arc brisé à 2 claveaux.

Pignon Est : triangulaire, cheminée au nu du mur. Massif de maçonnerie en ruines au milieu, avec au Sud une avancée des communs avec traces d'arrachement, indiquant une sorte de petite pièce carrée. Ouverture carrée murée au Sud.

MATERIAUX

Schistes. Chaînages et pieds droits en granit, harpés.

07.22.202	0000.000	35.01.00.01	0001
07.22.202	0000.000	35.01.00.00	0001

LE QUINQUIS PLEVIN

COMMUNS ET FOUR

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

A l'E. au corps principal, placés perpendiculairement.

ETAT ACTUEL

Façade V:

Plan rectangulaire allongé, toit en bâtière. 1 seul niveau - trois portes rectangulaires à linteau de bois, régulièrement espacées. Petite fenêtre carrée au Nord à 4 claveaux, chanfreinée, linteau en accolade.

Façade Est:

Saillie aveugle en appentis. Au nord, deux petites ouvertures à 4 claveaux, celle de gauche chanfreinée, celle de droite, à pieds droits chanfreinés, linteau échancré en demi-cercle.

Pignon N. accolé à la maison.

Pignon Sud dissimulé par une étable moderne.

Four : terminé en demi-cercle. Façade E. plate, triangulaire, ouverture rectangulaire en retrait, appui formant entablement, linteau monolithe.

MATERIAUX

Schistes.

EDIFICES COMPARABLES

LE QUINQUIS PLEVIN

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Edifice rectangulaire à 2 niveaux.

Agencement des pièces modifié récemment.

ANALYSE

Rez-de-chaussée.

En partant de l'ouest.

1 pièce à porte Sud et ouverture circulaire (œil de boeuf) au Sud-Est, comportant sur son mur ouest une remarquable cheminée monumentale.

Un arc en anse de panier à claveaux irréguliers repose sur une corniche à talon, elle-même placée sur un grand manteau de pierre monolithe de 2,85 m. Les somniers reposent sur des corbeaux moulurés. Les piedsroits sont constitués par des colonnettes engagées, deux tores constituent les chapiteaux, les bases sont très écornées, l'âtre est invisible.

La pièce suivante est rectangulaire, elle s'ouvre au Nord et au Sud.

Au Nord par une petite porte en arc brisé - au Sud par une porte rectangulaire à linteau de bois surmonté des claveaux d'un arc surbaissé. Il s'agissait de la porte principale du manoir. Au Sud-Est la pièce est occupée par un mur en arc de cercle où se trouve une porte qui ouvre sur un escalier de pierres.

LE QUINQUIS PLEVIN

La pièce de l'extrémité Est est une ouverture en arc surbaissé avec un décrochement monolithe - elle est murée - L'ouverture nord aussi, rectangulaire, étroite et en arc surbaissé, avec banc au niveau de l'appui, en oblique sur le côté ouest (coussinets).

Mur Est : cheminée monumentale - coeur avec arc de décharge. Piedroits constitués par une colonne engagée, flanquée de colonnettes. Chapiteaux et bases constitués par une torsade - corbeaux à deux moulures. *Linéaire à corbeaux*
(photo 66. 12.392.V);
Somniers monolithes;

Manteau monolithe de 2,85 m. surmonté d'une corniche en larmier (à talon ?) - trémie à pan coupé présentant un arc de décharge.

Table des Illustrations
Documents photographiques

VUE EXTERIEURE

1 Façade Sud et communs Est

66.22.391.V

VUE INTERIEURE

1 Cheminée, rez-de-chaussée, pièce orientale

66.22.392.V

07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001


PLEVIN

LE QUINGUIS

Cad. 1961

Section B₁

Ech. 1/2500



07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001

PLEVIN

Le Quincuis

Façade Sud et courans Est

Cliché DAGORN

66.22.391.V



07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001

PIEVIN

La Quinouis

Cheminée - Rez de chaussée
Pres oriental

Cliché DAGORN

66.22.392.V

