référence : IA00003752

Aire d'étude : Maël-Carhaix

: maître d'oeuvre inconnu Auteur(s)

: 1958 A 395 : Trébrivan Cadastre Commune

Commune : Trebrivan

Coord. Lambert : 0170000 ; 1085000

Copyright : © Inventaire général, 1964

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert

Date bordereau : 1975 Date d'enquête : 1964 Date mise à jour : 1993/10/15

Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Dénomination : maison
Département : 22
Dossier : individuel
Etude : inventaire fondamental


Implantation : isolé

INSEE : 22344
Lieu-dit : Kermarc
ocalisation : Bretagne ; 22 ; Trébrivan
Murs gros-oeuvre : granite
REFERENCE : IA00003752
Région : Bretagne sauvegarde Ref. : 00003752 Statut propriété : propriété privée Titre courant : Maison

Toiture matériau : ardoise Zone Lambert : Lambert1 07.22.344.0000.000 35.01.00.00.0002

#### TREBRIVAN

KERMARC - MAISON



### SITUATION :

ET PLAN Actuellement communs ; ancienne maison d'habitation, constituée de deux ailes :

- 1 aile principale Est-Ouest ;
- 1 aile pénétrante Nord-Sud.

#### DESCRIPTION :

## \* Aile principale Est-Ouest :

- Façade Nord : à demi encastrée dans la colline.

En sa partie gauche, une porte en arc brisé moulurée en cavet, appareillée ne granit. A sa gauche, petite fenêtre avec linteau de bois.

- Façade Sud : partie à gauche de l'aile pénétrante (à l'Ouest) : une porte en arc brisé, moulurée d'un cavet, grand appareil de granit ; à sa gauche fenêtre à linteau de bois.

Partie à droite de l'aile pénétrante (à 1'Est) une ouverture en arc brisé très marquée, mo lurée en cavet. A droite, 07.22.344.0000.000 35.01.0 .00.0002

## TREBRIVAN

KERMARC - MAISON

... fenêtre rectangulaire, appareillée en granit, moulurée en cavet.

# \* Aile Nord-Sud :

Comporte Re -de-chaussée + un comble à surcroît.

- Face Sud : mur pignon, avec petite ouverture rectangulaire chanfreinée.

- Face Est : rez-de-chaussée : une porte géminée en arc brisé (2 claveaux) appareillée en granit, chanfreinée.

Dans le comble à surcroît : une ouverture rectangulaire appareillée.

Intérieur : charpente : fermes à entrait retroussé avec gousset, une panne faîtière et deux sous-pannes.

07.22.344 0000.000 35.01.00.00 0002

## TREBRIVAN

Maisons & KERMARC (---)



Table des Illustrations Documents photographiques

-----

## YUES EXTERIEURES

1 Façade Ouest


2 Façade Est

66,22,148.V 66.22.147.V

TREBRIVAN

KERMARC

Cad. 1958 Sec. A<sub>2</sub> Ech. 1/2500



TREBRIVAN

Maison à Kermarc ( )

Façade Ouest

Cliché DAGORN 66.22.148.V



TREBRIVAN

Maisons à Kermarc ( )



Façade Est

Cliché DAGORN 66.22.147.V

