

référence : IA00003757

Aire d'étude : Maël-Carhaix  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadastre : 1962 A2 496  
Commune : Tréogan  
Coord. Lambert : 0164200 ; 1070400  
Copyright : © Inventaire général, 1964  
Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert  
Date bordereau : 1975  
Date d'enquête : 1964  
Date mise à jour : 1993/10/15  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : manoir  
Département : 22  
Dossier : individuel  
Élévation : élévation à travées  
Escaliers : escalier hors-oeuvre ; escalier en vis  
Etages : 1 étage carré  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en écart  
INSEE : 22373  
Lieu-dit : Kerfreze  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Tréogan  
REFERENCE : IA00003757  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003757  
Siècle : 17<sup>e</sup> siècle ( ? )  
Siècle bis : 17<sup>e</sup> s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Manoir  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1

07.22.373 0000.000 35.01.00.00 0003

IA00003757

MANOIR A KERFREZE

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, constructeurs, architectes).

XVII<sup>e</sup> S. ?

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS.

MANOIR A KERPREZE

TREGAN

DESCRIPTION                      EXTERIEURE  
-----

SITUATION

Au milieu du village.

ETAT ACTUEL

- Maison en deux parties, de plan rectangulaire.
- Appentis au Sud-Ouest.
- Tourelle d'escalier (écroulée) au milieu de la façade Sud.
- Toit en bâtière.
- Deux niveaux (R + 1)
- Cheminées en pignon et dans le mur de refend.
  
- Façade Sud :
  - Petit appareil de schiste.
  - Dans l'appentis au Sud-Ouest, deux petites ouvertures carrées à encadrement de granit; une fenêtre moderne.
  - Ouvertures irrégulières dans la partie centrale :
    - \* rez-de-chaussée : une porte en ense de panier à encadrement mouluré ; une fenêtre rectangulaire à droite chanfreinée.
    - \* à l'étage, belle petite fenêtre rectangulaire à traverse ; encadrement en granit mouluré ; linteau décoré d'une accolade, piedsroits chanfreinés.
  - Au centre de la façade, tourelle d'escalier circulaire aux trois-quarts écroulée ; restes d'escalier à vis en ardoise.
  - Ouvertures de la partie Est entièrement refaites.
- Pignon Est :
  - A moitié caché par un appentis moderne.
  - Rampants appareillés en chevronnières avec boutisses à la base.
  - Souche de cheminée appareillée en granit.
- Façade Nord :
  - Petit appareil de grès. *Schiste ?*
  - Corniche par incurvation sous le toit.
  - Trace de reprise dans l'appareil au niveau du mur de refend.
  - Ouvertures irrégulières :
    - \* rez-de-chaussée : dans la partie Ouest, porte en plein cintre à encadrement de granit mouluré. Petite fenêtre à linteau décoré d'une accolade à gauche.
    - \* à l'étage, deux fenêtres rectangulaires à encadrement chanfreiné.
- Pignon Ouest :
  - Petit appareil de grès et schiste.
  - Souche de cheminée appareillée en granit et schiste

MANOIR A KERFREZE  
TREGAN

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

ANALYSE

Intérieurs entièrement refaits.

Manoir à KERFREZE

Table des Illustrations

Documents photographiques

1	Façade Sud	66.22.404.V
2	Façade Nord	66.22.405.V

-----


07.22.373 0000.000 35.01.00.00 0003

TREOGAN

KERPREZE

Cad. 1962

Sec. A<sub>2</sub>



07.22.373 0000.000 35.01.00.00 0003

TREOGAN

Monoir à Kerfrèze

Façade Nord

Cliché DACORN

66.22.405.V



07.22.373 0000.000 35.01.00.00 0003

TREOGAN

Manoir à Kerfrèze

Façade Sud

Cliché DAGORN

66.22.404.V

