

Localisation : 56  
Aire d'étude : Pont-Scorff  
Commune : Pont-Scorff  
Lieu-dit : Kerhuic-Izel  
Titre courant : **ferme**  
Dénomination : ferme

Référence : IA56000184

---

Cartographie : Lambert0 0168250 2330820

Cadastre : 1983 ZR 97

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

---

## HISTORIQUE

Datation : 2e quart 18e siècle, limite 18e siècle 19e siècle. 1er quart 20e siècle. 1725, 1902 (daté par tradition orale).

Auteur(s) :  
maître d'œuvre inconnu.

Commentaire : La ferme pourrait dater du début du 18e siècle, les actes de succession remontant selon les propriétaires à 1725. Une porte en accolade de la fin du 16e siècle est réemployée lors de la construction. A la fin du 18e ou au début du 19e siècle, les fenêtres sont agrandies, d'autres sont percées. Des dépendances agricoles sont construites. En 1902, les murs sont surélevés pour intégrer les fenêtres du comble à surcroît. Avant cette réfection, le toit était en chaume et à pignon découvert. C'est également à cette époque qu'une cheminée est construite sur le pignon est, transformant l'étable en espace habitable. Des cloisons intérieures en bois sont également posées afin de délimiter trois pièces d'habitation et une crèche latérale en appentis est construite contre le pignon ouest.

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : grange; remise; cellier; étable

### MATERIAUX

Gros œuvre : granite; moellon  
Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert

Localisation : 56 - Pont-Scorff

Réf. : IA56000184

Lieu-dit : Kerhuic-Izel

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

---

#### COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La ferme appartient à l'origine au type du logis-étable à deux portes. Ses dimensions sont très grandes pour une ferme de ce type, la partie habitation et la partie étable semblent d'égale importance. Les remaniements opérés postérieurement ont changé la fonction des différentes unités pour en faire semblant'il un bâtiment à seul usage d'habitation.


TYPOLOGIE : logis-étable à deux portes ; plan allongé

#### TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZR, échelle 1/2000 <sup>e</sup> .	
Fig.	1	Élévation sud.	97 56 0795 X 97 56 0853 XA* 99 56 0300 ZA*

\* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. 1 Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZR, échelle 1/2000<sup>e</sup>.



ferme

Fig. 01 Elévation sud

Phot. Inv. B. Bègne

97 56 00795 X

97 56 00853 XA

99 56 00300 ZA

