

Localisation : 56  
Aire d'étude : Pont-Scorff  
Commune : Pont-Scorff  
Lieu-dit : Lesbin  
Adresse : 1ère croix  
  
Titre courant : **croix de chemin**  
Dénomination : croix de chemin

Référence : IA56000215

---

Cartographie : Lambert0 0170105 2330795

Cadastre : 1983 ZH 21

Statut juridique : propriété publique

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

---

## HISTORIQUE

Datation : 1er quart 19e siècle, 2e quart 19e siècle. 1804, 1829 (porte la date) .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette croix de 1829 (date portée sur le socle) est édifée sur une base datée 1804. Ces dates sont accompagnées d'inscriptions : J M ; DANO RECTEUR 1804 et : 1829 LESVAN.

## DESCRIPTION

SITUATION : isolé

MATERIAUX  
Gros oeuvre : granite; pierre de taille

STRUCTURE  
Dimensions (en cm) : h = 442, l = 128, la = 105

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La croix et le socle sont monolithes sur une base en pierre de taille à tablette débordante.


## TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. 1 Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZH, échelle 1/2000<sup>e</sup>.

Fig. 1 Croix de chemin n°1, vue générale.

97 56 0800 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZH, échelle 1/2000<sup>e</sup>.



croix ; croix de chemin n 1

Fig. 01 Vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne  
97 56 00800 X

