

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Cléguer
Lieu-dit : Kerous
Adresse : 2e maison

Titre courant : **maison**
Dénomination : maison

Référence : IA56000221

Cartographie : Lambert0 0174130 2332095

Cadastre : 1980 YE 184, 94

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1997 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 3e quart 17e siècle, 1666 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Logis jumelés construits en deux temps, l'un vers le 3e quart du 19e siècle, l'autre vers 1890. Aile en retour d'équerre datant peut-être du milieu du 17e siècle, avec porte datée 1666. Le toit était en chaume à pignon découvert avant d'être remplacé par de l'ardoise.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : puits; enclos

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Localisation : 56 - Cléguer

Réf. : IA56000221

Lieu-dit : Kerous

Adresse : 2e maison

Titre courant : maison

Dénomination : maison

Logis jumelés formant un alignement, prolongé au nord par une aile en retour d'équerre. Enclos au nord.

TYPOLOGIE : logis jumelés; alignement

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	1	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section YE, échelle 1/2000 ^e .	
Fig.	1	Vue générale sud.	97 56 0919 X
Fig.	2	Vue générale est.	97 56 1128 X



Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section YE, échelle 1/2000^e.




Fig. 1 Vue générale sud.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 0919 X



Fig. 2 Vue générale est.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 1128 X

