

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Cléguer
Lieu-dit : Kerhouël
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA56000222

Cartographie : Lambert0 0176000 2332500

Cadastre : 1980 YE 89

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1997 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle. 2e quart 20e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La ferme est construite au 18e siècle ; le mur goutterau est rehaussé, dans le deuxième quart du 20e siècle, lors du changement de matériau de couverture, initialement en chaume.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : étable à chevaux; étable à vaches

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon sans chaîne en pierre de taille
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Ferme à fonctions multiples juxtaposées, à trois unités au sol : logis, écurie, étable. Initialement en rez-de-chaussée à comble simple, la ferme possède maintenant un comble à surcroît.

TYPOLOGIE : logis à fonctions multiples juxtaposées; plan allongé

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	1	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section YE, échelle 1/2000 ^e .	
Fig.	1	Vue générale sud.	97 56 0930 X 97 56 0931 XA* 99 56 0218 ZA* 99 56 0219 ZA*

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. 1 Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section YE, échelle 1/2000^e.




Fig. 1 Vue générale sud.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 930 X
97 56 0931 XA 99 56 0218 ZA
99 56 0219 ZA

