

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Pont-Scorff
Lieu-dit : Kermorvan
Titre courant : **manoir**
Dénomination : manoir

Référence : IA56002015

Cartographie : Lambert0 0169250 2330000

Cadastre : 1818 D1 201; 1983 ZO 199, 141, 200, 116, 97

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Élément remarquable : puits

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1998, 1999 par Dufief-Moirez Denise; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1998

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 18e siècle, 1er quart 19e siècle. 1er quart 18e siècle, milieu 20e siècle. 1713 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le manoir de Kermorvan est mentionné dès 1448 dans les montres et réformations de la noblesse, il appartient à Guillaume Bizien. C'est probablement dans la première moitié du 18e siècle que Jacques Huo, procureur fiscal de la principauté de Guémené à Pont-Scorff et nouveau maître de Kermorvan, fait construire le logis actuel. Le puits monumental et le corps de passage sont contemporains. Au début du 19e siècle un second corps de bâtiment est construit dans l'alignement à l'est. Durant la Seconde Guerre mondiale le manoir est occupé et rehaussé d'un étage par les Allemands. Les communs du 18e siècle sont très remaniés : le corps en retour à l'est (sans doute en rez-de-chaussée d'après les traces d'arrachement sur le mur des écuries) a disparu, les écuries au nord ont été remaniées lors de leur transformation en étable au milieu du 20e siècle. Elles sont prolongés par un logis construit en 1713, date portée en haut du mur sud, et remployant une porte d'entrée du 17e siècle ; la partie ouest est remontée à une époque indéterminée.

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

PARTIES CONSTITUANTES : cour; mur de clôture; portail; allée cavalière; communs; écuries; puits; lavoir; maison

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon; enduit; béton

Localisation : 56 - Pont-Scorff

Réf. : IA56002015

Lieu-dit : Kermorvan

Titre courant : manoir

Dénomination : manoir

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré; étage en surcroît; comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation ordonnancée; élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert; croupe; noue

DECOR

Technique : ferronnerie

Représentation : volute

superstructure du puits à décor de volutes

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le manoir ferme le côté sud d'une ancienne cour fermée dont l'accès se fait par un portail d'entrée toujours en place. Il présente un plan allongé avec un corps principal à cinq travées et un corps secondaire plus tardif de plan massé, à élévation ordonnancée en avancée. Les surélévations en béton de la dernière guerre ont respectivement engendré un attique pour le corps principal, et un étage carré supplémentaire pour le corps secondaire. Le corps de passage, soigneusement appareillé en moellon de granite équarris, est formé d'un portail à ailes courbes flanqué de deux pavillons à comble à surcroît couverts d'un toit à croupe sur un côté et formant une noue avec la couverture du portail proprement dit. Les écuries sont en moellon enduit, couverte en ardoise, à haut comble à surcroît ; le logement à leur extrémité est en pierre de taille couvert en ardoise d'un toit à pignon couvert. Il possède un étage carré et une élévation à deux travées. Le puits en pierre de taille de dimensions inhabituelles est doté d'une superstructure en fer forgé à décor de volutes.

TYPOLOGIE : ancienne cour fermée; alignement; cheminée sur gouttereau

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZO, échelle 1/2000 ^e .	
Doc.	1	Cadastre ancien 1818, section D1.	97 56 0220 X
Doc.	2	Manoir et puits, vue générale nord-ouest : état en 1976.	76.56.6311 X
Doc.	3	Corps de passage, élévation sud : état en 1976.	76.56.6413 X
Doc.	4	Corps de passage, élévation nord : état en 1976.	76.56.6415 X
Doc.	5	Communs, vue générale sud : état en 1976.	76.56.6310 X
Fig.	1	Logis secondaire daté 1713, vue générale sud-ouest : état en 1976.	99 56 0769 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZO, échelle 1/2000^e.



manoir

Doc. 01 Cadastre ancien, 1818, section D1.

Repro. Inv. B. Bègne
97 56 002:20 X



manoir

Doc. 2 **Manoir et puits, vue générale nord-ouest : état en 1976.**

Phot. Inv. D. Dufief-Moirez
76 56 06311 X



manoir

Doc. 3 Corps de passage, élévation sud : état en 1976. Phot. Inv. D. Dufief-Moirez
76 56 06413 X



manoir

Doc. 4 Corps de passage, élévation nord : état en 1976. Phot. Inv. D. Dufief-Moirez
76 56 06415 X



manoir

Doc. 5 **Communs, vue générale sud : état en 1976.**

Phot. Inv. D. Dufief-Moirez
76 56 06310 X



manoir

Fig. 04 Logis secondaire datée 1713, vue générale sud-ouest : état en 1976.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 00769 X

