

Localisation : 23
Aire d'étude : commune Felletin
Commune : Felletin
Adresse : 1, 3 rue du 19-Mars-1962

Référence : IA23000406

Titre courant : **gendarmerie puis maison**
Dénomination : gendarmerie
Destinations : maison

Cartographie : Lambert2 0587169 2098320

Cadastre : 1817 D 659, 660 ; 2003 AI 183

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2003 par Celer Françoise

© Inventaire général, 2003 ; © Ville de Felletin, 2003

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : L'ancienne gendarmerie de Felletin, datable de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle, est visible sur le cadastre de 1817, le long de l'ancienne route de Felletin à Aubusson ; sur ce plan elle représente la seule construction d'importance dans ce secteur de Felletin ; sa parcelle et quelques autres avoisinantes sont d'ailleurs localisées au lieu-dit la Gendarmerie. Mais il semblerait qu'en 1817 le bâtiment ait perdu sa fonction première puisqu'à cette date il appartenait à Pierre Gilbert Barjon. Ce bâtiment abrita-t-il à nouveau la gendarmerie avant qu'elle ne s'installe en 1853 dans l'hôtel Morin d'Arfeuille ? A la fin du 19e siècle il appartenait à la famille Monthioux dont l'un des membres fut docteur et maire de Felletin. Au début du 20e siècle, furent effectués divers aménagements (transformation de la partie est du rez-de-chaussée en garage). Le docteur Monthioux légua sa demeure à sa gouvernante dont les héritiers sont actuellement propriétaires. Actuellement l'édifice, inoccupé, est en vente.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : jardin ; portail

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite ; moellon ; ciment ; rocaille
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Parti de plan : plan régulier

Localisation : 23 - Felletin Réf. : IA23000406
Adresse : 1, 3 rue du 19-Mars-1962
Titre courant : gendarmerie puis maison
Dénomination : gendarmerie

Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; étage de comble
Couvrement : voûte en berceau

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : croupe

DISTRIBUTION : escalier intérieur ; escalier droit ; escalier tournant à retours sans jour ; en charpente

DECOR

Technique : menuiserie ; ferronnerie

Représentation : ornement

Décor de cannelure sur le manteau d'une cheminée ; décor de moulures sur les trumeaux de cheminée.
Décor de volutes ornant le point de fixation du heurtoir de la porte de l'élévation postérieure.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

L'édifice, bâti entre jardin et rue et situé dans l'alignement de celle-ci, présente une façade antérieure à 7 travées ; l'étage de comble est éclairé par trois lucarnes surmontant la travée médiane, la seconde et la sixième travée. Une marquise en verre protège la porte d'entrée. L'ensemble des murs est recouvert d'un enduit total. Sur l'élévation latérale ouest est visible, au niveau du premier étage, un balcon de porte fenêtre, avec garde-corps en ciment armé traité rocaille. Le bâtiment, construit sur une cave partielle voûtée, est double en profondeur et comporte deux murs de refend bien visibles au niveau des combles. A l'intérieur, depuis le couloir transversal qui relie les deux portes d'entrée donnant sur la rue et le jardin et qui distribue les quatre grandes pièces du rez-de-chaussée, part l'escalier droit en bois menant à l'étage, doté d'une rampe à balustres plats et d'un départ en forme de balustre tourné, de section rectangulaire. Un escalier secondaire, situé dans la partie nord-ouest, tournant à volées droites, assure une autre desserte pour les pièces de cette partie du bâtiment. Certaines pièces ont conservé leur cheminée (essentiellement en bois, à part une en marbre) ; trois cheminées ont gardé leur trumeau en bois. L'étage des combles est accessible par un escalier droit en charpente abrité sous une sorte de couvrement en pan de bois. La charpente est constituée de 6 fermes à faux entrants. Dans le jardin à l'abandon subsistent trois fauteuils en ciment armé et un pot de fleur.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVÉS GRAPHIQUES

- Des. 1 Plan-masse et de situation
- Des. 2 Plans du rez-de-chaussée et du premier étage.


DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

- Doc. 1 Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelles 659, 660. 02230211X
02230231XA
- Doc. 2 Vue d'ensemble de la gendarmerie vers 1910 02230461XB

PHOTOGRAPHIES



- Fig. 1 Vue d'ensemble de l'élévation antérieure. 04230122X
- Fig. 2 Vue partielle de l'élévation sud donnant sur le jardin. 04230278X
- Fig. 3 Elévation postérieure donnant sur le jardin. 04230304XA
Vue de la porte d'entrée. 04230280X
- Fig. 4 Elévation postérieure donnant sur le jardin. 04230269X
Porte, détail du heurtoir.
- Fig. 5 Intérieur. 04230270X
Vue d'ensemble de l'escalier menant à l'étage.
- Fig. 6 Escalier de service. 04230274X
Vue partielle depuis le premier étage.
- Fig. 7 Premier étage. 04230275X
Vue, depuis le couloir, de l'enfilade des pièces donnant sur le jardin.
- Fig. 8 Premier étage. 04230272X
Vue partielle d'une chambre donnant sur le jardin.
- Fig. 9 Premier étage. 04230273X
Vue de la cheminée en bois d'une pièce donnant sur le jardin.
- Fig. 10 Premier étage. 04230276X
Vue partielle de la pièce sud-est donnant sur le jardin et de sa cheminée avec trumeau.
- Fig. 11 Premier étage. 04230277X
Vue partielle de la pièce nord-est donnant sur la rue et de sa cheminée avec trumeau.
- Fig. 12 Etage de comble. 04230271X
Vue partielle montrant la cage d'escalier en bois et la charpente constituée de fermes avec faux entrails.
- Fig. 13 Jardin. 04230303XA
Vue de trois fauteuil exécutés en ciment armé. 04230279X

Des.1 Plan-masse et de situation.
Cadastré numérisé 2003. Section AI parcelle 183.




Des. 2 Plans du rez-de-chaussée et du premier étage.
Croquis schématiques réalisés par F.Celer et mis au net par J.L.Vey.

06 23 0351 NUD



Doc. 1 Extrait du plan cadastral de 1817 - Section D, parcelles 659,660.
Papier, encre, lavis, 1817. Leudière (géomètre)

Repro. Inv. P. Rivière 02230211X
02230231XA



Doc. 2 Vue d'ensemble de la gendarmerie vers 1910
Carte postale, s.d. (vers 1910).
Collection particulière Drojat

Repro. Inv. P. Rivière 02230461XB



Fig. 1 Vue d'ensemble de l'élévation antérieure.

Phot. Inv. P. Rivière 04230122X



Fig. 2 Vue partielle de l'élévation sud donnant sur le jardin.

Phot. Inv. P. Rivière 04230278X



Fig. 3 Elévation postérieure donnant sur le jardin.
Vue de la porte d'entrée.

Phot. Inv. P. Rivière 04230304XA
04230280X



Fig. 4 Elévation postérieure donnant sur le jardin.
Porte, détail du heurtoir.

Phot. Inv. P. Rivière 04230269X



Fig. 5 Intérieur.
Vue d'ensemble de l'escalier menant à l'étage.

Phot. Inv. P. Rivière 04230270X



Fig. 6 Escalier de service.
Vue partielle depuis le premier étage.

Phot. Inv. P. Rivière 04230274X



Fig. 7

Premier étage.
Vue, depuis le couloir, de l'enfilade des pièces donnant sur le jardin.

Phot. Inv. P. Rivière 04230275X



Fig. 8 Premier étage.
Vue partielle d'une chambre donnant sur le jardin.

Phot. Inv. P. Rivière 04230272X



Fig. 9

Premier étage.

Vue de la cheminée en bois d'une pièce donnant sur le jardin.

Phot. Inv. P. Rivière 04230273X



Fig. 11 Premier étage.
Vue partielle de la pièce nord-est donnant sur la rue et de sa cheminée avec
trumeau.

Phot. Inv. P. Rivière 04230277X



Fig. 10 Premier étage.
Vue partielle de la pièce sud-est donnant sur le jardin et de sa cheminée avec
trumeau.

Phot. Inv. P. Rivière 04230276X



Fig. 12 Etage de comble.
Vue partielle montrant la cage d'escalier en bois et la charpente constituée de fermes
avec faux entrails.

Phot. Inv. P. Rivière 04230271X



Fig. 13 Jardin.
Vue de trois fauteuil exécutés en ciment armé.

Phot. Inv. P. Rivière 04230303XA
04230279X

