

Département : 87

IA87000291

Aire d'étude : Limoges

Adresse : Soeurs-de-la-Rivière (rue des) 5

Dénomination : **usine de chaussures**

Destinations : **gymnase**

successives et
actuelles

Appellation et : **Garaud**
titre

Canton : Limoges-Condât

Coordonnées : Lambert2 0516710 ; 2092110

Cadastre : 2002 HS 13

propriété de la commune

Etat de conservation : établissement industriel désaffecté ; restauré

Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2003 par Pillet Frédéric (c) Inventaire général, 2003 ; (c) Ville de Limoges, 2003

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 20e siècle, 1920, daté par source.

COMMENTAIRE HISTORIQUE: Vers 1903 François Garaud crée une petite usine de chaussures dans des bâtiments préexistants. En 1920, il développe l'entreprise en édifiant ces locaux, plus vastes. Les ateliers, fermés à la fin des années 1960, ont été reconvertis en gymnase.

L'usine est équipée de 8 machines en 1914, 13 en 1925, 17 en 1935, 11 en 1950.

Elle emploie 15 ouvriers en 1914, 74 en 1920, 60 en 1926, 28 en 1935, 24 en 1950, 1 seul salarié en 1965.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : atelier de fabrication ; conciergerie

MATERIAUX

Gros œuvre : pierre ; calcaire ; granite ; pierre de taille ; moellon ; enduit ; métal ; pan de métal ;

brique

Couverture : tuile mécanique ; ciment amiante en couverture

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; étage de comble

COUVERTURE : toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF: L'atelier est en rez-de-chaussée. Les murs gouttereaux sont composés d'une structure métallique hourdie de briques rouges, partiellement enduites. Les pignons, enduits, sont probablement en moellon de pierre. Pierres de taille en calcaire et briques sont utilisées en alternance pour les encadrements de baies et les chaînages d'angle. L'atelier est couvert d'un toit à longs pans en fibrociment. La conciergerie, ou logement, en rez-de-chaussée avec étage de comble, est en moellon de pierre enduit. La façade antérieure du rez-de-chaussée (pignon en façade) et les chaînages sont en pierre de taille en granite. Le toit à longs pans, débordant à aisseliers en bois, est en tuile mécanique.

87 Limoges, 5 rue des Sœurs-de-la-Rivière

Usine de chaussures Garaud, actuellement gymnase

DOCUMENTATION

Archives Communales de Limoges

- Série 1 G 61 : Matrices des contributions personnelles mobilière et des patentes.

Années 1914, 1925, 1935, 1950, 1965.

- Séries 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges.

3^e série (après 1914) – Sud – Case 1415.

- Annuaire et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1903-1969.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Des.1	Plan de localisation : faubourg Sud-Est de Limoges. Carte topographique, 2001, 1 : 25 000°, IGN, Scan 25®, F051-058.	
Des.2	Plan de localisation : site de l'usine. Carte topographique, 2001, 1 : 12 500°, IGN, Scan 25®, F051-058.	
Des.3	Plan masse. D'après le plan cadastral, 2002, section HS, 1 : 500 , Origine cadastre © Droits de l'Etat réservés.	
Fig.1	Façade antérieure des ateliers.	03871359NUCA
Fig.2	Conciergerie.	03871360NUCA
Fig.3	Façade antérieure des ateliers.	03871361NUCA

Des.3 Plan masse.

D'après le plan cadastral, 2002, section HS, 1 : 500 , Origine cadastre © Droits de l'Etat réservés.




Fig.1 Façade antérieure des ateliers.

03871359NUCA
Phot. Inv. F. Pillet



Fig.2 Conciergerie.

03871360NUCA
Phot. Inv. F. Pillet



Fig.3 Façade antérieure des ateliers.

03871361NUCA
Phot. Inv. F. Pillet

