

Localisation : 42
Aire d'étude : Saint-Bonnet-le-Château
Commune : Saint-Bonnet-le-Château
Adresse : place Julliard et 2e maison

Titre courant : **maison**
Dénomination : maison

Référence : IA42000482

Cartographie : Lambert3 X = 0735448 Y = 0348321

Cadastre : 1824 SU1 400; sud 1986 AE 267

Statut juridique : propriété privée

Dossier d'inventaire topographique établi en 1996, 1997 par Ducouret Bernard; Monnet Thierry

(c) Inventaire général, 1996

HISTORIQUE

Datation : 2e moitié 15e siècle. (daté par travaux historiques) .

Commentaire : Maison datant vraisemblablement de la deuxième moitié du 15e siècle. Cette maison, adossée à l'est aux remparts de Saint-Bonnet, était en 1824 partagée en deux parcelles distinctes ; aujourd'hui elle est rattachée à une parcelle plus importante qui se développe autour d'une cour ouverte. C'est dans cette cour qu'un escalier en vis demi-hors-oeuvre distribue les deux étages de la maison. Cet escalier semble avoir été surélevé au 16e ou au 17e siècle pour accéder d'une part à l'espace créé par la surélévation de la façade sur cour (on distingue encore les arbalétriers de l'ancienne toiture en façade), d'autre part à l'espace qui se situait anciennement au-dessus du toit de la maison voisine (parcelle 1824 AE 402). Les ouvertures du rez-de-chaussée surélevé donnant sur la cour ont été remaniées ultérieurement (surélevées, murées ou restaurées) ; celles situées à l'étage sont d'origine mais ont perdu leur traverse et meneau. Au-dessus des baies du premier étage apparaissent des solives sur toute la longueur de la façade, correspondaient-elles à une galerie en bois ? Le plafond et le sol du premier étage ont été abaissés, mais les coussièges des deux baies demeurent, ainsi que les deux piédroits de la cheminée monumentale du XVe siècle. La tourelle de l'escalier est aujourd'hui située dans l'angle de deux bâtiments, il semblerait que celle-ci ne le fut pas à l'origine, ou du moins le pan de la tour, parallèle à la façade sur cour, devait-il être plus large, avant d'être partiellement réduit par l'adjonction ultérieure de la façade en retour d'équerre.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon

Couverture : tuile creuse

STRUCTURE

Parti de plan : plan régulier

Vaisseaux et étages : étage de soubassement; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans

Localisation	: 42 - Saint-Bonnet-le-Château	Réf. : IA42000482
Adresse	: place Julliard et 2e maison	
Titre courant	: maison	
Dénomination	: maison	

DISTRIBUTION : escalier demi-hors-oeuvre; escalier en vis sans jour; en maçonnerie

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La tour d'escalier est percée de baies à la modénature ancienne. Une niche avec son dais en pierre, marque l'angle de la tour tandis qu'un « culot » creusé en son centre, situé à l'angle de l'escalier et de la façade, devait contenir le matériau nécessaire à l'éclairage de l'entrée de la tour.

TYPOLOGIE : parcelle encadrée; escalier en vis

DOCUMENTATION

DOCUMENTS FIGURES

« Vue de Saint-Bonnet au XIXe siècle ». Epreuve photographique de Mr Joanny Condamin, vers 1880. J. Condamin, F. Langlois, Histoire de Saint-Bonnet-le-Château. Vol. 2, p. 1.

Pl. II

1 : Plan du rez-de-chaussée surélevé.

A : Atelier

B : Ecurie

a : porte modifiée


b : auge en bois

2 : Plan du premier étage


C : Grande salle

c : baies à coussièges

d : cheminée monumentale



2



1



Doc. 1 Plan-masse, extrait du plan cadastral achevé en 1824. Section unique, parcelle 400.



42 SAINT BONNET LE CHATEAU, place Julliard
MAISON (n°2)

Doc. 2 "Vue de Saint-Bonnet au XIXe siècle". Epreuve
photographique de Mr Joanny Condamin, vers 1880.
J. Condamin, F. Langlois, Histoire de Saint-Bonnet-le-
Château. Vol. 2, p. 1.

Repr. Inv. J.M. Refflé
97 42 0138 X B



Fig. 1 Elévation de la façade principale sur une petite cour proche
de la place Lagnier.

Ph. Inv. A. Franchella
96 42 0612 P
99 42 0356 ZB



Fig. 2 Détail d'une des baie de la tour d'escalier en vis demi-hors-
oeuvre.

Ph. Inv. J.M. Refflé
99 42 0187 X




Fig. 3 Piédroit d'une ancienne cheminée du XVe siècle au premier étage.

Ph. Inv. A. Franchella
96 42 0601 X
99 42 0357 ZB



Fig. 4 Piédroit d'une ancienne cheminée du XVe siècle.

Ph. Inv. A. Franchella
96 42 0602 X



42 SAINT BONNET LE CHATEAU, place Julliard
MAISON (n°2)

Fig. 5 Baie à coussiège à l'étage

Ph. Inv. A. Franchella
96 42 0600 X
99 42 0358 ZB



Fig. 6 Baie à coussiège à l'étage

Ph. Inv. A. Franchella
96 42 0599 X

