

Département : 48

0005

Aire d'étude : VILLEFORT

Commune : ALTIER

Lieu-dit : LA CHASE

Dénomination : FERME

Coordonnées : LAMBERT3 X = 0721200 Y = 0242640

Cadastre : 1964 D 869, 868

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1988, 1989 par DARNAS ISABELLE, GRANDJOUAN MARIE SYLVIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1988

HISTORIQUE

UNE BAIE A TRAVERSE DANS LE LOGIS INDIQUE PEUT ETRE UNE CONSTRUCTION AU 17E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : COUR, GRANGE, ETABLE, AIRE A BATTRE

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, MOELLON, GRANITE, PIERRE DE TAILLE

Couverture : SCHISTE EN COUVERTURE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 2 ETAGES CARRES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, NOUE, PIGNON COUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT


TYPOLOGIE : COUR FERMEE ; PORTE SOUS CHAPERON ; COUR DALLEE DE GALETS ET DE SCHISTE

Plan de situation. Extrait de plan cadastral 1964, section D ; échelle : 1/1250.



VILLAGES D'ALTIER ET DE LA CHAZE

Développement B à l'échelle de 1/1250



Ferme à La Chase

Ph. Inv. Descossy
89 48 0358 X

