

186
Département : 48

0056

Aire d'étude : VILLEFORT

Commune : PREVENCHERES

Lieu-dit : CHALBOS

Dénomination : FERME

Coordonnées : LAMBERT3 X = 0729420 Y = 0250056

Cadastre : 1964 B 653 A 655

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1988, 1989 par DARNAS ISABELLE, GRANDJOUAN
MARIE SYLVIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1988

HISTORIQUE

CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE AUTOUR DE 1789, DATE INSCRITE SUR LA PORTE DU REZ DE CHAUSSEE ET SUR CELLE DE L'ETAGE DE SOUBASSEMENT ; FERME EN MAUVAIS ETAT AVEC DES TOITS DISPARUS A L'EXCEPTION DES RIVES ENCORE COUVERTES DE SCHISTE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : COUR

MATERIAUX
Gros oeuvre : SCHISTE, MOELLON, GRES, PIERRE DE TAILLE
Couverture : SCHISTE EN COUVERTURE

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : ETAGE DE SOUBASSEMENT, 1 ETAGE CARRE
Couvrement : VOUTE EN BERCEAU PLEIN CINTRE


ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT

TYPOLOGIE : COUR FERMEE ; PIGNON

Plan de situation. Extrait agrandi du plan cadastral 1964, section B ; échelle : 1/2500.



Vue d'ensemble de la ferme et de
la porte d'entrée de la cour

Ph. Inv. Descosy

89 48 0044 X



Vue d'ensemble du logis prise du
sud

Ph.Inv.Descosy


89 48 0041 X



Le logis, escalier de distribution
extérieur

Ph.Inv.Descosy

89 48 0042 X



Porte d'entrée du logis. Détail du
linteau de la porte

Ph.Inv.Descossy

89 48 0043 X

