

Département : 48

0084

Aire d'étude : VILLEFORT

Commune : SAINT ANDRE CAPCEZE

Lieu-dit : VALCROUZES

Dénomination : FERME

Coordonnées : LAMBERT3 X = 0727670 Y = 0236290

Cadastre : 1961 C 240, 245, 246

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1989 par DARNAS ISABELLE, GRANDJOUAN MARIE SYLVIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1989

HISTORIQUE

FERME POSTERIEURE A 1795, DATE A LAQUELLE TOUT LE HAMEAU FUT EMPORTE PAR UN TORRENT DE BOUE ; PRESENCE DE DEUX CHEMINEES DE MAGNANERIE : L'UNE DANS LE COMBLE DU LOGIS SECONDAIRE, L'AUTRE DANS UN BATIMENT ISOLE AU SUD, D'UNE AIRE A BATTRE EN TERRASSE ET D'UN SECHOIR A CHATAIGNES ISOLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : COUR, MAGNANERIE, AIRE A BATTRE, SECHOIR A CHATAIGNES, GRANGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON

Couverture : TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 2 ETAGES CARRES, ETAGE EN SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT


TPOLOGIE : COUR FERMEE ; PASSAGE COUVERT

48. SAINT ANDRE CAPCEZE

Valcrouzès

FERME

Plan de situation. Extrait du plan cadastral 1961, section C ; échelle : 1/2500.



228
544

Vue d'ensemble prise de l'est.

Ph. Inv. Descossy
88 48 0687 Z



Le séchoir à châtaigne vu du sud-est.

Ph. Inv. Descossy

88 48 0688 Z



40
48 SAINT ANDRE CAPCEZE

P.C. C 445
Valcrousès

FERME

Elévation ouest, pignon.

Ph. Inv. Descossy
88 48 0690 Z



41
48 SAINT ANDRE CAPCEZE

P.C. C 445
Valcrousès

FERME

Le passage couvert, sous l'aile
ouest.

Ph.Inv.Descossy

88 48 0691 Z



Aile ouest : détail d'une cheminée
de magnanerie dans le comble.

Ph.Inv.Descossy

88 48 0689 Z

