

143
Département : 48

0085

Aire d'étude : VILLEFORT

Commune : SAINT ANDRE CAPCEZE

Lieu-dit : VIELVIC

Dénomination : **EGLISE DITE CHAPELLE**

Vocable : NOTRE DAME DE CONSOLATION

Coordonnées : LAMBERT3 X = 0728380 Y = 0235050

Cadastre : 1961 D 283

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1969, 1989 par DARNAS ISABELLE, GRANDJOUAN MARIE SYLVIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1969

HISTORIQUE

RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE AU 17E SIECLE D'UNE EGLISE ELEVEE EN 1376 ET DETRUIE PENDANT LES GUERRES DE RELIGION ; LES PREMIERES ASSISES DE PIERRE DE TAILLE DE LA FACADE SONT PEUT ETRE DES VESTIGES DE LA PREMIERE CHAPELLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, PIERRE DE TAILLE, SCHISTE, MOELLON, ENDUIT PARTIEL

Couverture : SCHISTE EN COUVERTURE

STRUCTURE

Parti de plan : PLAN ALLONGE


Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU

Couvrement : VOUTE EN BERCEAU PLEIN CINTRE, CUL DE FOUR

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE RONDE

TPOLOGIE : CLOCHER MUR A UNE BAIE

Plan de situation. Extrait du plan cadastral 1961, section D ; échelle : 1/1250.



165
48. SAINT-ANDRE-CAPCEZE.

Vielvic

EGLISE DITE CHAPELLE
Notre Dame de Consolation

Elévation ouest.

Photo. Inv. M. Descossy.
69.48.1024.X



48. SAINT-ANDRE-CAPCEZE.

Vielvic

EGLISE DITE CHAPELLE
Notre Dame de Consolation

Vue d'ensemble prise du nord-est.

Ph. Inv. Descosy.
69.48. 1025.X



147
48. SAINT-ANDRE-CAPCEZE

Vielvic

EGLISE DITE CHAPELLE
Notre Dame de Consolation

Elévation sud : détail d'une baie.

Ph. Inv. Descosy.
69.48. 1026.X

