

Localisation : 48  
Aire d'étude : La Canourgue  
Commune : La Canourgue  
Lieu-dit : La Canourgue  
Adresse : rue Clauze  
  
Titre courant : **maison**  
Dénomination : maison

Référence : IA48000189

---

Cartographie : Lambert3 0669900 3237450

Cadastre : 1935 A 379, 529

Statut juridique : propriété privée

Protection :

à signaler

Dossier d'inventaire topographique établi en 1968, 1994 par Grandjouan Marie-Sylvie

(c) Inventaire général, 1968

---

## HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La maison a sans doute été construite à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle

## DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : cour; écurie

### MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire; grès; moellon; enduit partiel  
Couverture : schiste en couverture

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré; étage de comble

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans brisés; demi-croupe

DISTRIBUTION : escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour

Localisation	: 48 - La Canourgue	Réf. : IA48000189
Lieu-dit	: La Canourgue	
Adresse	: rue Clauze	
Titre courant	: maison	
Dénomination	: maison	

---

**DECOR**

Technique : décor stucqué

Représentation : blason; feuille; instrument de musique; oiseau  
blason; chute de feuilles; trophée d'instruments de musique**COMMENTAIRE DESCRIPTIF**

Cette belle maison de la fin du 18<sup>e</sup> ou du début du 19<sup>e</sup> est caractéristique des maisons bourgeoises construites dans les faubourgs de La Canourgue. Un grand corps de logis de plan en L, une écurie et divers bâtiments d'exploitation entourent une cour rectangulaire. Le logis présente un étage carré et un étage de comble. Un beau toit à longs pans brisés est couvert de lauzes de schiste; des lucarnes, à fronton pignon sur la façade principale et à croupe sur la façade secondaire, éclairent les combles. La porte principale du logis permet d'accéder à un vestibule et à la cage d'escalier. Ce dernier est un escalier remarquable à quatre noyaux et balustres de pierre dans la tradition des demeures du 17<sup>e</sup> siècle. En 1968 se trouvait au rez-de-chaussée une cuisine avec une grande cheminée et à l'étage une cheminée portant un décor de gypserie : deux blasons ovales avec armoiries, chutes de feuilles et couples d'oiseaux (colombes ?). Ce décor aurait pu être composé au moment d'un mariage. Présence d'un dessus de porte orné de trophée d'instruments de musique.


**Table de l'illustration****Plan de situation**

III. 1 : Elévation antérieure	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 780 X
III. 2 : Elévation latérale	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 779 X
III. 3 : Elévation latérale	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 778 X
III. 4 : Elévation antérieure, la porte d'entrée	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 781 X
III. 5 : Elévation latérale, menuiserie de la porte d'entrée, détail.	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 782 X
III. 6 : L'escalier, vue prise au niveau du palier de l'étage	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 796 X
III. 7 : L'escalier, détail des balustres	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 697 X
III. 8 : Cheminée dans la cuisine	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 709 X
III. 9 : Cheminée dans la cuisine	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 710 X
III. 10 : Cheminée	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 784 X
III. 11 : Cheminée, détail	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 785 X
III. 12 : Dessus de porte	Ph. Inv. M. Descosy 68 48 783 X

## 48- LA CANOURGUE

Maison  
rue Clauze

Plan de situation. Extrait du plan cadastral, section A, 1983, échelle : 1/1250



---

48. LA CANOURGUE. Rue Clauze

MAISON

35.01

---

1. Elévation antérieure.

Photo M. DESCOSY  
n° 68.48.780 X



---

48. LA CANOURGUE. Rue Clauze

MAISON

35.01

---

2. Elévation latérale.

Photo M. DESCOSY  
n° 68.48.779 X



---

48. LA CANOURGUE. Rue Clauze

MAISON

35.01

---

3. Elévation latérale.

Photo M. DESCOSY  
N° 68.48.778 X



---

48. LA CANOURGUE. Rue Clauze


MAISON

35.01

---

4 Elévation antérieure.

Photo M. DESCOSSEY  
n° 68.48.781 X





---

48. LA CANOURGUE. Rue Clauze

MAISON

35.01

---

5. Elévation latérale, menuiserie de la porte d'entrée. Détail.

Photo M. DESCOSY  
n° 68.48.782 X



---

48. LA CANOURGUE . Rue Clavze

Maison

---

6-

L'escalier, vue prise au niveau du palier d'étage.

Photo M. DESCOSSY  
n° 68.48.696 X



---

48. LA CANOURGUE    rue Clauze  
maison

---

7. L'escalier, détail des balustres.

Photo M. DESCOSY  
n° 68.48.697    X



---

48. LA CANOURGUE    rue Clauze  
maison

---

8. Cheminée, dans la cuisine

Photo M. DESCOSY  
n° 68.48.709    X



---

48. LA CANOURGUE    rue Clauze

maison

---

9. Cheminée, dans la cuisine

Photo M. DESCOSY  
n° 68.48.710    X



---

48. LA CANOURGUE. Rue Clauze

MAISON

35.01

---

10. Cheminée.

Photo M. DESCOSY  
n° 68.48.784 X



---

48. LA CANOURGUE. Rue Clauze

MAISON

35.01

---

11. Cheminée, détail.

Photo M. DESCOSY  
n° 68.48.785 X



---

48. LA CANOURGUE. Rue Clauze

MAISON

35.01

---

12, Dessus de porte.

Photo M. DESCOSSY  
n° 68.48.783 X

