

Localisation : 48
Aire d'étude : La Canourgue
Commune : Saint-Saturnin
Lieu-dit : Mas de Donat
Adresse : 2e ferme

Titre courant : ferme
Dénomination : ferme

Référence : IA48000267

Cartographie : Lambert3 0668960 3233090

Cadastre : 1935 B2 145 - 144

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1968, 1994 par Grandjouan Marie-Sylvie

(c) Inventaire général, 1968

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 17e siècle, 18e siècle (?), 19e siècle (?) . 1687 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La date de 1687 inscrite sur la porte de l'étable au nord du bâtiment ne concerne qu'une partie des bâtiments; le logis pourrait dater du 18e ou du 19e siècle

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : cour; four à pain

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire; moellon
Couverture : calcaire en couverture

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré; comble à surcroît
Couvrement : voûte en berceau; voûte en berceau brisé

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur; escalier droit; escalier dans-oeuvre ; échelle

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Ferme de moyenne importance à cour fermée par un mur de clôture et accès par une porte charretière à linteau en anse de panier. Logis à un étage carré sur bergerie voûtée en berceau et comble à surcroît voûté

Localisation : 48 - Saint-Saturnin

Réf. : IA48000267

Lieu-dit : Mas de Donat

Adresse : 2e ferme

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

en berceau brisé. L'accès au logis se fait par un escalier extérieur droit. L'accès au comble se fait par une échelle de meunier. En 1968 la salle commune dallée de pierre possédait encore son mobilier datable du 19e siècle : pendule, placards, armoire, rampe en menuiserie de l'escalier menant au comble.

TYPOLOGIE : cour fermée; comble voûté

48-SAINT-SATURNIN Mas de Donat
Ferme n°2

Situation de la ferme dans l'écart. Extrait du plan cadastral, 1935, B2 Echelle 1/2500



109

48. SAINT SATURNIN. Mas de Donat

FERME (2)

35.01

1 Elévation antérieure et mur de clôture.

Photo M. DESCOSSY
n° 68.48.1090 X



48. SAINT SATURNIN. Mas de Donat

FERME(2)

35.01

2. Four, et revers de la porte charretière.

Photo M. DESCOSSY
n° 68.48.1110 X



48. SAINT SATURNIN. Mas de Donat

FERME (2)

35.01

3. Le four.

Photo M. DESCOSY
n° 68.48.1085 X



112

48. SAINT SATURNIN. Mas de Donat

FERME (2)

35.01

4. Elévation Nord : vestige de baie portant la date : 1687.

Photo M. DESCOSSY
n° 68.48.1082 X



48. SAINT SATURNIN. Mas de Donat

FERME (2)

35.01

5. Logis. Salle principale : l'escalier.

Photo M. DESCOSY
n° 68.48.1084 X



114

48. SAINT SATURNIN. Mas de Donat

FERME (2)

35.01

6. Logis : salle principale.

Photo M. DESCOSSY
n° 68.48.1093 X

