

REF IA2B000002
DENQ 1998
COPY (c) Inventaire général, 1998
DBOR 1998
NOMS Hauss Alain
ETUD inventaire préliminaire
DOSS collectif
DENO maisons
TICO maisons
COLL 182 bâti INSEE ; 52 repérées ; 16 étudiées
REG Corse
DPT 2B
COM Loreto-di-Casinca
AIRE Castagniccia
ZONE Lambert4
COORM 4242889 ; 5808020/4242889 ; 5808020/4246305 ; 5843600/4246305 ;
5843600/4242889 ; 5808020
SCLE 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
HIST 16,5 % des maisons repérées datent du 17e siècle, 37,5 % du 18e
siècle et 45 % du 19e siècle.
MURS schiste ; moellon ; enduit
TOIT ardoise
COUV toit à longs pans ; toit en pavillon ; croupe
DESC Toutes les maisons repérées sont en schiste. Les toits sont
traditionnellement couverts d'ardoise.
TYPO maison mitoyenne ; maison de type I ; maison de type III ; maison de
type IV ; maison de type V

PHOTO	CADA	ADRESSE / LIEU-DIT	DENOMINATION	SIECLE / DATE	OBSERVATIONS
	B2 667		presbytère	18e siècle (?)	Enduit. 2 étages de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît. Remaniée.
	B2 729	Maison 1	maison	milieu 19e siècle	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Perron.
	B2 752	Maison 4	maison	1ère moitié 19e siècle (?)	Etage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé. Perron.
	B2 695	Maison 5	maison	19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Trous de boullins. Remaniée.
	B1 37, 39	Maison 6	maison	limite 18e siècle 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Remaniée.
	B2 583	Maison 8	maison	18e siècle (?)	Enduit partiel. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé. Séchoir à châtaignes intérieur. Remaniée.
	B2 607, 608	Maison 10	maison	18e siècle ; 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Remaniée au cours du 19e siècle.
	B2 605	Maison 11	maison	limite 18e siècle 19e siècle	Enduit. 2 étages de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît.
	B2 604	Maison 12	maison	limite 18e siècle 19e siècle (?)	Enduit. 2 étages de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît. Remaniée.
	B2 581	Maison 15	maison	19e siècle (?)	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît.
	B2 117 2	Maison 16	maison	19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Remaniée.
	B2 124 5	Maison 21	maison	limite 18e siècle 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît.
	B2 664	Maison 23	maison	limite 17e siècle 18e siècle (?)	Enduit partiel. 2 étages de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé. Corniche en cavet.
	B2 571	Maison 24	maison	17e siècle, 18e siècle (?)	Edifiée au-dessus d'un passage couvert.
	B2 513 à 515	Maison 25	maison	18e siècle (?)	Enduit partiel. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît.
	B2 570	Maison 26	maison	17e siècle (?) ; 19e siècle	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré. remaniée.
	B2 569, 573	Maison 27	maison	17e siècle ; 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Remaniée au cours du 19e siècle. Séchoir à châtaignes extérieur.
	B2 526	Maison 29	maison	limite 17e siècle 18e siècle	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Perron. Menacée.
	B2 520, 524	Maison 30	maison	17e siècle ; 18e siècle	Etage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît. Restaurée.
	B2 521, 522	Maison 31	maison	17e siècle ; 18e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Four à pain extérieur. Restaurée.
	B2 123	Maison 33	maison	18e siècle (?)	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré.

D.P. = Date portée

R.O. = Renseignement oral

T.H. = Travaux historiques

PHOTO	CADA	ADRESSE / LIEU-DIT	DENOMINATION	SIECLE / DATE	OBSERVATIONS
	6				Passage couvert. Restaurée.
	B2 506	Maison 34	maison	19e siècle (?)	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré. Remaniée.
	B2 484	Maison 36	maison	limite 18e siècle 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Séchoir à châtaignes intérieur. Perron. Remaniée.
	B2 485	Maison 37	maison	limite 18e siècle 19e siècle	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Perron.
	B2 486, 487, 501	Maison 38	maison	limite 18e siècle 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Séchoir à châtaignes.
	B2 499, 500	Maison 39	maison	limite 18e siècle 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît.
	B2 114 2	Maison 40	maison	18e siècle (?)	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré. Perron.
	B2 496	Maison 41	maison	18e siècle (?)	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît. Remaniée.
	B2 495	Maison 42	maison	18e siècle (?)	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré. Remaniée.
	B2 494	Maison 43	maison	18e siècle (?)	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré. Remaniée.
	B2 774	Maison 45	maison	limite 18e siècle 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré. Corniche en cavet. Remaniée.
	B2 516	Maison 47	maison	18e siècle (?)	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît.
	B2 723	Maison 48	maison	2e quart 19e siècle 1837	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage en surcroît. Imposte en fer forgé datée de 1837, avec caducée, fleurs de lys et initiales P. S. (Suzzarini). Escalier intérieur central. Remaniée.
	B2 714	Maison 49	maison	3e quart 19e siècle 1857	Enduit. Etage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît. Enduit. Imposte en fer forgé datée de 1857 avec les initiales P. S. (Simoni). Toit à longs pans et croupes. Corniche moulurée. Remaniée.
	B2 113 1	Maison 50	maison	3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle 1857 ; 1895	Enduit. Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré. Construite en 1857 et remaniée en 1895.
	B2 709	Maison 51	maison	2e moitié 19e siècle	Enduit. Etage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé.
	B2 707	Maison 52	maison	2e moitié 19e siècle	Etage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble en surcroît.

lère maison.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0003 ZA



6e maison.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0096 ZA



10e maison.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0005 ZA




10e maison. Vue d'ensemble de trois-quarts.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0006 ZA



21e maison.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0018 ZA




22e à 24e maisons.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0097 ZA




24e maison : passage couvert (N° 1).

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0019 ZA



24e maison : passage couvert (N° 2).

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0020 ZA




26e et 27e maisons.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0010 ZA



27e maison : séchoir à châtaignes.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B - 0011 ZA



29e maison.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0012 ZA



3^e maison.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B - 0014 ZA



36e et 37e maisons.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0015 ZA



36e à 38e maisons.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0016 ZA



Vue d'ensemble.

Phot. Inv. A. Hauss 982B0021ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 1998 - communication soumise à autorisation



48e maison : imposte datée de 1837.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0022 ZA



50e maison.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B 0023 ZA



52e maison.

Phot. Inv. A. Hauss
98 2B .0025 ZA

