Localisation : 2B Référence : IA2B000416

Aire d'étude : Castagniccia

Commune : Monte Lieu-dit : Divina

Adresse : 40e maison

Titre courant : maison

Dénomination : maison

Cartographie: Lambert4 0511900 0096400

Cadastre: 1984 D 56

Statut juridique : propriété privée

Protection:

Etat de conservation : menacé

Dossier d'inventaire préliminaire établi en 1999 par Campocasso Pierre-Jean ; Billat Hélène

(c) Inventaire général, 1999

HISTORIQUE

Datation: 18e siècle (?) ...

Auteur(s):

maître d'oeuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION: en écart

PARTIES CONSTITUANTES: remise; séchoir à châtaignes; four à pain

MATERIAUX

Gros oeuvre : schiste ; moellon sans chaîne en pierre de taille

Couverture: ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : étage de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans

DISTRIBUTION : escalier intérieur

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Localisation

: 2B - Monte

Réf.: IA2B000416

Lieu-dit

: Divina

Adresse

: 40e maison

Titre courant

: maison

Dénomination

: maison

Logis en rez-de-chaussée surélevé distribué par un escalier intérieur droit.

TYPOLOGIE: maison de type V

Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. J. Campocasso 99 2B **6**:264 ZA



Four à pain.

Phot. Inv. P. J. Campocasso 99 2B 2/262 ZA



Escalier.

Phot. Inv. P. J. Campocasso 99 2B 6 263 ZA

